

nV يغانصل رمل لاة قرت

المحتويات

[المقدمة](#)

[الترقية التلقائية](#)

[وحد الجناح](#)

[مزدوج](#)

[فحوصات الاتصال](#)

[التحقق من حالة القمر الصناعي](#)

[فحص التكوين](#)

[التحقق من حالة القمر الصناعي \(موجز\)](#)

[تغير أولوية المضيف](#)

[تغير أولوية المضيف](#)

[التحقق من تغير أولوية المضيف](#)

[ترقية المضيف](#)

[ترقية القمر الصناعي](#)

[التحقق من ترقية قمر صناعي](#)

[الملحق](#)

[النصائح والخدع](#)

[ترقية أقمار صناعية متعددة](#)

[ترقية حلقة من قمر صناعي](#)

[ترقية أقمار صناعية متعددة مرة واحدة](#)

[صور القمر الصناعي](#)

[9000v](#)

[901](#)

[مشكلات معروفة](#)

[فشل تنزيل الصورة](#)

[يقول تنزيل الصورة بشكل غير صحيح مكتمل](#)

[5.1.1 مشكلة المنزل المزدوج](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترقية أقمار (Nv) Network Virtualization (Nv) الصناعية مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل عند ترقية موجه خدمات التجميع من Cisco طراز (ASR9K 9000 Series) المرفق بأقمار صناعية. وثمة حاجة إلى إبطاء إعتبار خاص من أجل تقليل أي حالات انقطاع محتملة بسبب المضيف أو تحديث الأجهزة الساتلية.

الترقية التلقائية

في الإصدارات 5.3.2 و 6.0.0 والإصدارات الأحدث، يتم دعم ميزة الترقية التلقائية. في إصدارات سابقة، كان هناك

ثلاثة سيناريوهات لنقل الصور:

- **صورة غير متوافقة** - كان هذا إجراء ترقية تلقائية للقوة من المضيف إلى القمر الصناعي.
 - **الصورة ليست الأحدث** - يعرض هذا السجل معلومات حول عدم تطابق الإصدار، ولكن تم تركه للمستخدم لنقله/تنشيطه.
 - **أحدث صورة** - يتيح هذا للمستخدم إختيار فرض الترقية/الرجوع إلى إصدار سابق.
- باستخدام ميزة الترقية التلقائية، يمكنك أتمتة الخيار الثاني، مما يؤدي إلى عمل هذا تماما مثل الخيار الأول وبدفع أحدث صورة عند إعادة اتصال القمر الصناعي. أفضل تشابه لميزة الترقية التلقائية للقمر الصناعي هو ذلك الخاص بترقية تلقائية لجهاز قابل للبرمجة الميدانية (FPD).

الأمر أن يكون استعملت in order to مكنت ال mise à niveau سمة تحسين on-connect، أي يكون شكلت تحت ال NV قمر صناعي [قمر صناعي config id] أسلوب:

```
nv
satellite 100
type asr901
upgrade on-connect
!
```

ملاحظة: تركز بقية هذه الوثيقة على الترقيات اليدوية لجهاز ساتلي.

وحيد الجناح

وفي السيناريو الأحادي الطرف، لا يتصل الساتل إلا بملقم ASR9K واحد، مما يعني أن هناك عمليتي إعادة تحميل تشهدان على الساتل. تأتي عملية إعادة تحميل القمر الصناعي الأولى من المضيف الذي يعيد التحميل أثناء ترقية Cisco IOS® XR، وتأتي عملية إعادة التحميل الثانية من برنامج Cisco IOS software الذي تمت ترقيته.

لهذا النوع من الترقية، قم بإكمال الخطوات الموجودة في قسم **ترقية القمر الصناعي**.

مزدوج

إذا قمت بترقية قمر صناعي متصل بمضيفين من طراز ASR9K، فإنه يتغلب على بعض التحديات التي يطرحها ساتل أحادي الإتجاه، ولكن يلزم إيلاء إعتبار خاص من أجل التقليل إلى أدنى حد من أي انقطاع في حركة المرور.

استنادا إلى افتراض تحديث مضيفي ASR9K أولا وأخيرا القمر الصناعي، أو حتى في وقت لاحق، إتخاذ هذه الخطوات من أجل تقليل أي انقطاع:

1. تحقق من المضيف الذي يراه كل قمر صناعي نشط.
2. تحقق من مستوى التحكم في القمر الصناعي (الأقمار) للمضيف 2.
3. قم بالتبديل عبر القمر الصناعي (الأقمار) إلى المضيف 2.
4. التحقق من مستوى التحكم والبيانات.
5. برنامج XR للمضيف 1.
6. تحقق من ترقية المضيف 1.
7. تحقق من مستوى التحكم في القمر الصناعي (الأقمار) لاستضافة 1.
8. قم بالتبديل عبر جميع القمر الصناعي (الأقمار) إلى المضيف 1.
9. تحقق من مستوى التحكم والبيانات للقمر (الأقمار) الصناعي الموجود الآن على المضيف 1.
10. برنامج XR للمضيف 2.

11. التحقق من مستوى التحكم للمضيف 2
12. قم بالتبديل عبر القمر (الأقمار) الصناعي حسب الضرورة.
13. ترقية القمر (الأقمار) الصناعي من أي من المضيفين.
14. التحقق من ترقية القمر الصناعي.
15. التحقق من مستوى التحكم والبيانات للقمر (الأقمار) الصناعي. فيما يلي تفاصيل هذه الخطوات مع حذف الخطوات المتكررة.

فحوصات الاتصال

التحقق من حالة القمر الصناعي

لهذا المثال حلقة ساتلية ثلاث (100، 101، 102) مع سواتل 100 و 102 نشطة لاستضافة 1 (G-9001) وساتل 101 نشط لاستضافة 2 (H-9001).

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status
```

```
Fri Aug 15 21:32:03.274 UTC
```

```
Satellite 100
```

```
-----  
(Status: Connected (Stable  
(Redundancy: Active (Group: 1
```

```
Type: asr901
```

```
MAC address: 4c00.8287.1de4
```

```
(IPv4 address: 10.0.100.1 (auto
```

```
Serial Number: CAT1722U21S
```

```
(Remote version: Compatible (not latest version
```

```
(ROMMON: 2.1 (Latest
```

```
FPGA: N/A
```

```
(IOS: 1402.20 (Available: 1406.12
```

```
:Configured satellite fabric links
```

```
GigabitEthernet0/0/0/0
```

```
-----  
Status: Satellite Ready
```

```
Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9
```

```
Satellite 101
```

```
-----  
(Status: Connected (Stable  
(Redundancy: Standby (Group: 1
```

```
Type: asr901
```

```
MAC address: 4c00.8287.2e24
```

```
(IPv4 address: 10.0.101.1 (auto
```

```
Serial Number: CAT1723U02B
```

```
(Remote version: Compatible (not latest version
```

```
(ROMMON: 2.1 (Latest
```

```
FPGA: N/A
```

```
(IOS: 1402.20 (Available: 1406.12
```

```
:Configured satellite fabric links
```

```
GigabitEthernet0/0/0/0
```

```
-----  
Status: Satellite Ready
```

```
Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9
```

```
Satellite 102
```

```
-----  
(Status: Connected (Stable  
(Redundancy: Active (Group: 1
```

```
Type: asr901
MAC address: 4c00.8287.2ec4
(IPv4 address: 10.0.102.1 (auto
Serial Number: CAT1723U015
(Remote version: Compatible (not latest version
(ROMMON: 2.1 (Latest
FPGA: N/A
(IOS: 1402.20 (Available: 1406.12
:Configured satellite fabric links
GigabitEthernet0/0/0/0
-----
Status: Satellite Ready
Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9
```

فحص التكوين

إن بيدي هذا تدقيق كل قمر صناعي ك يربط، بعد ذلك التشكيل سوفت كنت صحيح. إذا لم يكن هناك أي قمر صناعي في الحالة المتصلة على إما ASR9KS، فقد يلزم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها مرة أخرى.

هذا التكوين هو ما يتم إستخدامه في هذا المستند بالكامل.

```
interface GigabitEthernet0/0/0/0
    nv
    satellite-fabric-link network
        redundancy
            iccp-group 1
            !
            satellite 100
remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9
            !
            satellite 101
remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9
            !
            satellite 102
remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9
            !
            !
            !
            !
            nv
            satellite 100
                type asr901
                redundancy
                host-priority 0
            !
            serial-number CAT1722U21S
            !
            satellite 101
                type asr901
                redundancy
                host-priority 200
            !
            serial-number CAT1723U02B
            !
            satellite 102
                type asr901
                redundancy
                host-priority 0
            !
```

التحقق من حالة القمر الصناعي (موجز)

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief
```

```
Fri Aug 15 13:39:56.271 UTC
```

Sat-ID	Type	IP Address	MAC address	Status
(asr901	10.0.100.1	4c00.8287.1de4	Connected (Stby	100
(asr901	10.0.101.1	4c00.8287.2e24	Connected (Act	101
(asr901	10.0.102.1	4c00.8287.2ec4	Connected (Stby	102

إذا كانت هناك رغبة في إخراج أكثر تكتيفا، فيمكن استخدام الأمر **show nv satellite status brief** على كلا المضيفين. تشير الحالة المتصلة إلى أن قناة التحكم تكون قيد التشغيل، بينما يشير **Act** و **Stby** إلى حالة مستوى البيانات لكل قمر صناعي لكل مضيف.

تغيير أولوية المضيف

تغيير أولوية المضيف

تعتبر أسهل طريقة لتخطي فشل قمر صناعي إلى مضيف ASR9K الآخر هي تغيير أولوية المضيف في التكوين. في هذا المثال، يتم تعيين **host-priority** على أعلى قيمة (أقل أولوية) حتى تتمكن جميع الأقمار الصناعية في المحول الدائري من الانتقال إلى المضيف 2.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t
```

```
Fri Aug 15 21:39:50.909 UTC
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv)#satellite 100
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#host-priority 255
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#exit
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#exit
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv)#satellite 102
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#host-priority 255
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#end
```

```
Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y
```

التحقق من تغيير أولوية المضيف

للتحقق من هذا التغيير، يمكن استخدام الأمر **show nv satellite status brief**.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief
```

```
Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC
```

Sat-ID	Type	IP Address	MAC address	Status
(asr901	10.0.100.1	4c00.8287.1de4	Connected (Stby	100
(asr901	10.0.101.1	4c00.8287.2e24	Connected (Stby	101
(asr901	10.0.102.1	4c00.8287.2ec4	Connected (Stby	102

Sat-ID	Type	IP Address	MAC address	Status
(asr901	10.0.100.1	4c00.8287.1de4	Connected (Act	100
(asr901	10.0.101.1	4c00.8287.2e24	Connected (Act	101
(asr901	10.0.102.1	4c00.8287.2ec4	Connected (Act	102

ترقية المضيف

1. بعد أن دقت أي مضيف يرى كل قمر صناعي نشط وأي مضيف يرى كل قمر صناعي كإستعداد، اتبع ال عادي تحسين إجراءات [كما هو موثق](#) على Cisco توصيل متوفر على شبكة الإنترنت (CCO)، أو حسب أي أسلوب إجراء مختبر (MOP)، على المضيف حيث كل قمر صناعي على إستعداد.
2. بعد ترقية المضيف الأول وتأكيد جميع عمليات التحقق من بعد التثبيت، اتبع قسم التحقق من الاتصال للتحقق من اتصال القمر الصناعي بكل المضيفين. بمجرد التحقق من الاتصال، اتبع قسم تغيير أولوية المضيف من أجل تحويل الأقمار الصناعية إلى المضيف الذي تمت ترقيته من خلال خفض الأولوية.
3. ما إن ربطت كل قمر صناعي كإستعداد أن يستضيف 2، يحسن هذا مضيف وينفذ كل يركب تدقيق steps طبقا ال CCO تحسين مرشد أو MOP وكل قمر صناعي تدقيق حسب موصولية تدقيق.
4. أخيرا، انتقل إلى ترقية القمر الصناعي.

ترقية القمر الصناعي

توجد صور جديدة للأقمار الصناعية (9000v و 901) في حزم <ASR9k-9000v-nV-px-<release و <ASR9k-901-nV-px-<release بكل إحترام. بمجرد تنشيط هذه الحزم على المضيف، قد تتم ترقية قمر صناعي.

لتنزيل صورة البرنامج على قمر صناعي وتنشيطها، أستخدم الأمر `install nv satellite` في وضع EXEC.

```
{ install nv satellite { satellite id | all } { transfer | activate }
وصف الصيغة Syntax
```

يحدد المعرف ال
للقمر الصناعي
يجب نقل الصور
تنفيذ العملية على
الأقمار الصناعية
النشطة حاليا الت
ليست بالفعل في
الإصدار الهدف.
تنزيل الصورة من
المضيف إلى جه
القمر الصناعي.
يجري عملية الت
على القمر الصنا

معرف القمر الصناعي

الكل

نقل

ينشط

ملاحظة: راجع قسم التلميحات والحيل للحصول على تفاصيل حول كيفية ترقية المخططات المتقدمة مثل Simple Ring.

التحقق من ترقية قمر صناعي

بعد إصدار الأمر **install nv satellite** وإعادة تحميل القمر الصناعي، يجب أن يعرض إخراج **حالة القمر الصناعي show nv** أن مراجعات ROMMON و FPGA (Field-Programable Gate) و Cisco IOS هي الأحدث. إذا لم يقل أي من هذه الأحدث، فيلزمه أكتشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل إضافي لتحديد سبب عدم ترقية الصورة.

ملاحظة: تحقق من أقسام الصور الساتلية والمشاكل المعروفة قبل الاتصال بمركز المساعدة الفنية (TAC) من Cisco.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status
Fri Aug 15 19:54:26.429 UTC
Satellite 100
-----
(Status: Connected (Stable
(Redundancy: Active (Group: 1
Type: asr901
MAC address: 4c00.8287.1de4
(IPv4 address: 10.0.100.1 (auto
Serial Number: CAT1722U21S
(Remote version: Compatible (not latest version
(ROMMON: 2.1 (Latest
FPGA: N/A
(IOS: 1402.20 (Available: 1406.12
:Configured satellite fabric links
GigabitEthernet0/0/0/0
-----
Status: Satellite Ready
Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 101
-----
(Status: Connected (Stable
(Redundancy: Active (Group: 1
Type: asr901
MAC address: 4c00.8287.2e24
(IPv4 address: 10.0.101.1 (auto
Serial Number: CAT1723U02B
(Remote version: Compatible (latest version
(ROMMON: 2.1 (Latest
FPGA: N/A
(IOS: 1406.12 (Latest
:Configured satellite fabric links
GigabitEthernet0/0/0/0
-----
Status: Satellite Ready
Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9
```

الملحق

النصائح والخدع

ترقية أقمار صناعية متعددة

يمكن إختيار أقمار صناعية متعددة لأمر **install nv satellite** إذا كنت تستخدم نطاقا، على سبيل المثال 100-110، أو بفاصلة، على سبيل المثال 100،105،115.

ملاحظة: أستخدم خيار النقل لنقل جميع الصور بالتوازي، متبوعاً بالكلمة الأساسية التشييط لتشيط الأقمار الصناعية بالترتيب التسلسلي أو المتوازي.

ترقية حلقة من قمر صناعي

بينما يمكن لقمر صناعي في حلقة التبدل بسرعة (عادة أقل من ثانية واحدة) إلى مضيف النسخ الاحتياطي، فمن أفضل الممارسات تجنب هذا إن أمكن واستخدام وظيفة الأولوية للمضيف للتحويل الذي يستدعيه المستخدم بدلاً من التحويل الذي يتم تشغيله بسبب الحدث.

مع مراعاة هذا، إذا قمت بترقية قمر صناعي (SAT101 في هذا المثال) في حلقة، ويمر مسار بيانات آخر نشط عبر هذا القمر الصناعي (SAT102)، حينئذ سيكون هناك تحويل لمسار البيانات النشط لـ SAT102 عند إعادة تمهيد SAT101 لاستخدام الصورة الجديدة والمحول الثاني لـ SAT102 بعد عودة SAT101 إلى الإنترنت.

ولتوضيح ذلك، تستخدم هذه الطوبولوجيا في هذه الأمثلة مع جميع السواتل النشطة حتى 9001H وجهازه حتى 9001G.

9001G --- SAT100 --- SAT101 --- SAT102 --- 9001H

مثال: طريقة خاطئة للترقية

سؤال: ماذا يحدث عند ترقية SAT101 من 9001H؟

A: عند إعادة تحميل القمر الصناعي 101، يفقد القمر الصناعي 100 رابط التحكم الخاص به إلى 9001H ويحول إلى 9001G. القمر الصناعي 102 يفقد إتصاله بـ 9001G ولكن مستوى البيانات لا يتحول. ما إن يظهر قمر صناعي 101 ويعاد إنشاء قناة التحكم بين 9001H والقمر الصناعي 100، يحول هذا القمر الصناعي مرة أخرى ويبدأ في استخدام 9001H كمسار لوحة البيانات الأساسية مرة أخرى.

وهذا يتحقق من حالة مستوى البيانات لكل قمر صناعي مع وجود 9001G في وضع الاستعداد و 9001H في حالة النشاط.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief
```

```
Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC
```

Sat-ID	Type	IP Address	MAC address	Status
(asr901	10.0.100.1	4c00.8287.1de4	Connected (Stby	100
(asr901	10.0.101.1	4c00.8287.2e24	Connected (Stby	101
(asr901	10.0.102.1	4c00.8287.2ec4	Connected (Stby	102

هنا مثال من قمر صناعي 101 أن يكون حسنت من مضيف 9001H.

ملاحظة: المضيف الذي يبدأ الترقية غير مهم.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate
```

```
Fri Aug 15 18:05:27.899 UTC
```

```
The operation will cause an image to be transferred, and then activated on the requested satellite
```

```
.WARNING: This will take the requested satellite out of service
```

```
Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y
```

```
Install Op 1: activate: 101
```

```
.configured satellite has been specified for activate 1
```


.satellite has successfully initiated activate 1

عند إعادة تحميل القمر الصناعي 101 لاستخدام صورته الجديدة، فإن التالي يحدث كما هو موضح في الإخراج أدناه:

1. القمر الصناعي 100 يفقد سيطرته و إتصالات مستوى البيانات إلى 9001H
2. سيبدأ القمر الصناعي 100 في استخدام 9001G لمسار البيانات النشط الخاص به
3. القمر الصناعي 102 يفقد إتصاله بالتحكم إلى 9001G

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief
Sat Aug 16 02:15:44.148 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Act 100
:asr901 10.0.101.1 0000.0000.0000 Discovery Stalled; Conflict 101
no Identification received yet
:asr901 10.0.102.1 0000.0000.0000 Discovery Stalled; Conflict 102
no Identification received yet
```

ما إن يظهر قمر صناعي 101 وبعاد ربط التحكم بالقمر الصناعي 100 إلى 9001H، كل الأقمار الصناعية في وضع الاستعداد إلى 9001G مرة أخرى، وتنشط إلى 9001H. هذا يعني أن القمر الصناعي 100 يجري تبديل ثان.

```
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:20.280 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.792 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 100 removed
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.805 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 101 removed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:31.793 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:33.809 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR
Node 101/ inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:35.665 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up
LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.021 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up
LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.022 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up
LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:38.980 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.988 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.990 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.993 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.996 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:44.203 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted /100
```

```

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:50.552 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
                                                                    inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.559 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
                                                                    inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.561 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
                                                                    inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.564 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
                                                                    inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.567 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
                                                                    inserted
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.569 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR
SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.570 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR
SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.925 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.927 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.931 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

```

بمجرد ترقية القمر الصناعي، يجب أن ترى نفس حالة القمر الصناعي كما كانت من قبل.

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief
Fri Aug 15 18:20:59.515 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Act 100
(asr901 10.0.101.1 4c00.8287.2e24 Connected (Act 101
(asr901 10.0.102.1 4c00.8287.2ec4 Connected (Act 102

```

مثال: الطريقة الصحيحة للترقية

مع نفس المخطط كالمثال السابق وبدء مع كل الأقمار الصناعية التي تحتاج إلى ترقية، يوضح هذا المثال الطريقة المناسبة لترقية حلقة.

ملاحظة: تتم عمليات النقل بالتوازي، ولكن بعض عمليات النقل قد تستغرق وقتاً أطول من عمليات النقل الأخرى لكي تكتمل. ويوصى بنقل الصورة إلى جميع السواتل أولاً ثم البدء بصورة منهجية في جزء التنشيط من التثبيت لتوفير الوقت ومنع إعادة تحميل أي قمر صناعي دون داع.

ملاحظة: يوضح هذا المثال تنشيط قمر صناعي واحد في وقت واحد كمرجع، ولكن يمكن تنشيط جميع السواتل مرة واحدة كما يرى لاحقاً في هذا القسم.

فحصت الحالة من قمر صناعي من كلا مضيف وبعد ذلك نقلت الصور إلى كل قمر صناعي.

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri
Fri Aug 22 20:15:59.830 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Stby 100
(asr901 10.0.101.1 4c00.8287.2e24 Connected (Stby 101
(asr901 10.0.102.1 4c00.8287.2ec4 Connected (Stby 102

```

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri
Fri Aug 22 12:17:20.811 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status

```

```
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Act 100
(asr901 10.0.101.1 4c00.8287.2e24 Connected (Act 101
(asr901 10.0.102.1 4c00.8287.2ec4 Connected (Act 102
```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 transfer

Fri Aug 22 12:17:51.647 UTC

Install Op 1: transfer: 100-102

.configured satellites have been specified for transfer 3

.satellites have successfully initiated transfer 3

: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:23:16.238 : icpe_satmgr[1168

PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100%

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:27:55.990 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:28:01.876 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 102

بعد ذلك، لأن كل الأقمار الصناعية نشطة إلى 9001H، قم بتنشيط القمر الصناعي 100 أولاً. ونتيجة لذلك، تفقد 9001G اتصالات التحكم بجميع الأقمار الصناعية في الشبكة.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100 activate

Fri Aug 22 12:30:13.088 UTC

.WARNING: This will take the requested satellite out of service

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 2: activate: 100

.configured satellite has been specified for activate 1

.satellite has successfully initiated activate 1

#RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H

: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168

PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may%

be down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.658 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:28.059 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.446 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR

Node 100/ inserted

:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.449 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR

Node 100/ inserted

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.495 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.497 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.487 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.490 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:48.549 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.557 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.560 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.563 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node
inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.568 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

```

inserted
LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.111 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.113 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.118 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR
SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

```

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri
Fri Aug 22 12:34:13.401 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Act 100
(asr901 10.0.101.1 4c00.8287.2e24 Connected (Act; Transferred 101
(asr901 10.0.102.1 4c00.8287.2ec4 Connected (Act; Transferred 102

```

ما إن يظهر قمر صناعي 100، غير المعطيات نشط إلى 9001G وتابع التحسين عملية مع تحسين إلى قمر صناعي 101 وأخيرا قمر صناعي 102.

ملاحظة: أثناء إعادة تحميل القمر الصناعي، يمكنك أيضا تغيير تكوين أولوية المضيف وبالتالي منع أي تبديل على الإطلاق.

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show run nv satellite 100
Fri Aug 22 20:35:59.435 UTC
nv
satellite 100
type asr901
redundancy
host-priority 255
!
serial-number CAT1722U21S
!
!
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t
Fri Aug 22 20:36:03.839 UTC
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv sat 100
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#host-priority 50
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nv-red)#end
Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y

: RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.401 : config[65867]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT
Configuration committed by user 'lab'. Use 'show configuration commit changes
.to view the changes '1000000053
: RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.429 : config[65867]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I
(Configured from console by lab on vty0 (64.102.157.220
: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.291 : ifmgr[208
PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up%
: LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.293 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN
Line protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

```

```

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri
Fri Aug 22 20:37:19.041 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
(asr901 10.0.100.1 4c00.8287.1de4 Connected (Act 100

```

```
(asr901 10.0.101.1 4c00.8287.2e24 Connected (Stby 101
(asr901 10.0.102.1 4c00.8287.2ec4 Connected (Stby 102
#RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri
```

```
Fri Aug 22 12:40:26.728 UTC
```

Sat-ID	Type	IP Address	MAC address	Status
(asr901	10.0.100.1	4c00.8287.1de4	Connected (Stby	100
(asr901	10.0.101.1	4c00.8287.2e24	Connected (Act; Transferred	101
(asr901	10.0.102.1	4c00.8287.2ec4	Connected (Act; Transferred	102

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate
```

```
Fri Aug 22 12:40:39.496 UTC
```

```
.WARNING: This will take the requested satellite out of service
```

```
Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y
```

```
Install Op 3: activate: 101
```

```
.configured satellite has been specified for activate 1
```

```
.satellite has successfully initiated activate 1
```

```
: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be%
down - traffic may be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.125 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 100 removed
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.134 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 101 removed
LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:08.154 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:10.598 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR
Node 101/ inserted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:14.031 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up
```

لأن القمر الصناعي 101 يتم تنشيطه، وهذا يحدث عندما يعيد تحميله:

- تفقد SAT 100 وضع الاستعداد إلى 9001H مستوى التحكم الاحتياطي الخاص بها للاتصال إلى 9001G.
- تفقد SAT 101 مستوى البيانات ومستوى التحكم الخاصين بها لكل من المضيفين
- تفقد SAT 102 وضع الاستعداد إلى 9001G مستوى التحكم الاحتياطي الخاص بها للاتصال إلى 9001G.
- لا يكون لمستويات البيانات الموجودة على SAT 100 و 102 أي تأثير أو تحويل.

```
: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be%
down - traffic may be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may
be impacted
: RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.257 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT
OIR: Node 101 removed
: RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.271 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT
OIR: Node 102 removed
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:49.285 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
```

```
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up
: [RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:51.712 : invmgr[253
PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 101/ inserted%
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.166 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 102 up
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.539 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR
Node 102/ inserted
```

ترقية أقمار صناعية متعددة مرة واحدة

يمكنك تحديد أقمار صناعية متعددة بدلا من تنشيط قمر صناعي واحد في كل مرة.

ملاحظة: لا يوصى بذلك لمخطط حلقة.

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 activate
Fri Aug 22 13:04:35.604 UTC
The operation will cause an image to be transferred where required, and then
.activate new versions on the requested satellites
.WARNING: This will take the requested satellites out of service
Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y
Install Op 5: activate: 100-102
.configured satellites have been specified for activate 3
.satellites have successfully initiated activate 3

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.630 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 100 removed
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.640 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 101 removed
LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down
LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line
protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-
SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may
be impacted
RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-
INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 102
:RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.934 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR
Node 102 removed
```

```
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri
Fri Aug 22 13:06:12.255 UTC
Sat-ID Type IP Address MAC address Status
-----
:asr901 10.0.100.1 0000.0000.0000 Discovery Stalled; Conflict 100
interface is down
```

```
:asr901 10.0.101.1 0000.0000.0000 Discovery Stalled; Conflict 101
interface is down
:asr901 10.0.102.1 0000.0000.0000 Discovery Stalled; Conflict 102
interface is down
```

مثال: الترقية التلقائية لقمرة صناعي

يقدم هذا القسم مثالاً للترقية إلى رمز قمر صناعي لاحق، ومشغلات ميزة الترقية التلقائية.

```
RP/0/RSP1/CPU0:AE(admin)#install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I
Thu Jun 18 20:19:21.299 UTC
'Install operation 2 '(admin) install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I
Info: Install Method: Parallel Process Restart
.The install operation will continue asynchronously
.Install operation 2: load phase started at 20:19:43 UTC Thu Jun 18 2015
Info: The changes made to software configurations will not be persistent
Info: across system reloads. Use the command '(admin) install commit' to
.Info: make changes persistent
Info: Please verify that the system is consistent following the software
:Info: change using the following commands
Info: show system verify
Info: install verify packages

: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:21.373 : instdir[251
(INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_STARTED : Install operation 2 '(admin%
install activate mem:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I' started by user 'started
.by user 'lab' via CLI at 20:19:21 UTC Thu Jun 18 2015
'lab
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:58.402 : firmware_manager[235
:PLATFORM-UPGRADE_FPD-6-FW_MGR_OPERATION_INFO : AUTO_FPD_UPGRADE_INFO: FW_MGR%
!auto fpd-upgrade CLI not configured. Return
RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:01.422 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION
notification of software installation received :
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.236 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION
notification of software installation received
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.250 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED
software installation is finished
: RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:06.432 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED
software installation is finished
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:18.772 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been%
configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current
version. If the satellite control session is re-established, then the satellite
.will update and be temporarily out of service
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:23.075 : instdir[251
INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_COMPLETED_SUCCESSFULLY : Install operation%
completed successfully 2

: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-VERSION_NOTCURRENT : Satellite 100 is running a software%
.version which is not current. Auto-upgrade scheduled
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been%
configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current
version. If the satellite control session is re-established, then the satellite
.will update and be temporarily out of service
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.884 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-VERSION_AUTOUPGRADE_STARTED : Auto-upgrade started for%
.satellite 1
```

```

: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:22.438 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100%
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN
Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:48.996 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100%
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:50.476 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-SIGNAL
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Signal failure
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:16.741 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:57.670 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.213 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-RX_LOS
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Rx Loss of Signal
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.224 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN
Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up
: LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:30:25.019 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN
Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up
: [RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:30:28.969 : icpe_satmgr[1154
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up%

```

صور القمر الصناعي

فيما يلي قائمة بالإصدار المتوقع للقمر الصناعي.

9000v

ملاحظات	إصدار الصورة	إصدار أو نوع الصورة	ترقية صيانة البرامج (SMU) أو شحن العميل الأول (FCS)	إصدار XR
202-209.9	202.0 151-) (SVA.3 Cisco 125 1.13	IOS / Kernel من رومون FPGA	FCS	4.2.1
210-219.9	210 151-) (SVB.3 Cisco 125 1.13	IOS / Kernel من رومون FPGA	FCS	4.2.3
	211 من 125 1.13	IOS / Kernel من رومون FPGA	CSCuc5 9715	
	212	IOS /	CSCty86	

		Kernel			
		Cisco من			900
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	213	Kernel			CSCuI0
		Cisco من			9549
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
	252	IOS /			
250-	151-)	Kernel	FCS	4.3.0	
259.9	(SVC.3	Cisco من			
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
	276	IOS /			
	151-)	Kernel	FCS	4.3.1	
	(SVD.3	Cisco من			
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	277	Kernel			CSCuj9
		Cisco من			7259
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	278	Kernel			CSCui7
		Cisco من			7863
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	279	Kernel			CSCuj9
		Cisco من			7259
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	(SVF.151-3)	285 Kernel		4.3.2	
		Cisco من			
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	287	IOS /			
قد يقول	151-)	Kernel		4.3.4	
285 متاح،	(SVFa.3	Cisco من			
وهذا	125	رومون			
خاطئ.	1.13	FPGA			
		IOS /			
	(sve.151-3)	292 Kernel		5.1.0	
		Cisco من			
	125	رومون			
	1.13	FPGA			
		IOS /			
	151-)	322.6 Kernel		5.1.1	
	(SVG.3	Cisco من			

in order
to
استعملت
السمة
متقدم،
قمر
صناعي
ينبغي
ركضت
هذا
صيغة.

126	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
(SVG2.151-3) 327	Kernel		5.1.2
	من Cisco		
127	رومون		
1.13	FPGA		
338.1	IOS /		
151-)	Kernel		5.1.3
(SVI.3 Cisco	من		
127	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
(SVH.151-3) 353	Kernel		5.2.0
	من Cisco		
127	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
(SVH.151-3) 353	Kernel		5.2.1
	من Cisco		
127	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
(SVH2.151-3) 378	Kernel		5.2.2
	من Cisco		
127	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
151-) 530.101	Kernel		5.3.0
(SVI.3	من Cisco		
127.0	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
531.101	Kernel		5.3.1
	من Cisco		
127.0	رومون		
1.13	FPGA		
	IOS /		
532.101	Kernel		5.3.2
	من Cisco		
127.0	رومون		
1.13	FPGA		

إصدار XR	FCS أو SMU	نوع الصورة	إصدار الصورة	ملاحظات
4.3.0	FCS	IOS / Kernel	1212.1	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
4.3.1	FCS	IOS / Kernel	1304.23	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
4.3.2	FCS	IOS / Kernel	1308.18	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
4.3.4	FCS	IOS / Kernel	1312.06	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.1.0	FCS	IOS / Kernel	1308.18	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.1.1	FCS	IOS / Kernel	1401.13	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.1.2	FCS	IOS / Kernel	1404.11	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.1.3	FCS	IOS / Kernel	1408.01	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.2.0	FCS	IOS / Kernel	1406.12	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.2.1	FCS	IOS / Kernel	1406.12	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.2.2	FCS	IOS / Kernel	1409.29	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	
5.3.0	FCS	IOS / Kernel	1409.29	
		رومون	2.1	
		FPGA	غير متوفر	

مشكلات معروفة

فشل تنزيل الصورة

Saw the following message which indicates something blocking the image transfer

```
SAT9K_IMG_DOWNLOADER-3-TFTP_READ_FAIL: FTP download failure for 4502A1__.FPG with
error code:-3
```

الاقتراح: تحقق من تكوين حماية مستوى الإدارة (MPP) لضمان تعيين TFTP على السماح لمنفذ الارتباط بين الهياكل (ICL).

يقول تنزيل الصورة بشكل غير صحيح مكتمل

في هذا السيناريو، يبلغ موسم مستوى التحكم في الواجهة (ICPE) عن اكتمال التثبيت، ولكن عند التحقق من القمر الصناعي، فإنه لا يشغل أحدث إصدار.

```
RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install nv satellite 101 transfer progress
Wed Dec 18 16:36:43.381 CST
.configured satellite has been specified for transfer 1
.satellite has successfully initiated transfer 1
:[Working...RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:00.072 CST: icpe_gco[1148 |
_PKT_INFRA-ICPE%
GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101
.Press Ctrl+C at any time to stop displaying the current progress
.Completed
.satellite has successfully completed the transfer operation: 101 1

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install nv satellite 101 activate progress
Wed Dec 18 16:37:26.943 CST
.WARNING: This will take the requested satellite out of service
Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y
.configured satellite has been specified for install 1
.satellite has successfully initiated install 1
<snip>
:[RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.962 CST: icpe_gco[1148
: PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE%
Image install completed on Satellite 101
:[RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.968 CST: invmgr[262
PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 101%
removed
.Completed
.satellite has successfully completed the install operation: 101 1

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#show nv satellite status satellite 101
Wed Dec 18 16:39:09.258 CST
Satellite 101
-----
(State: Connected (Stable
Type: asr9000v
MAC address: 8478.ac05.8a14
IPv4 address: 101.101.101.101
Configured Serial Number: CAT1733U1K2
Received Serial Number: CAT1733U1K2
(Remote version: Compatible (not latest version

(ROMMON: 125.0 (Latest
(FPGA: 1.13 (Latest
(IOS: 210.0 (Available: 292.0
```

ما يجب فحصه:

- تكوين حماية مستوى الإدارة (MPP) (راجع القسم السابق).
- إذا تم استخدام الكلمة الأساسية **progress** في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالتثبيت، فلا تستخدم الكلمة الأساسية **progress** قبل الإصدار 5.1.2 أو 5.2.0.
- تأكد من عدم تعيين **TFTP home** (على سبيل المثال، `TFTP vrf default ipv4 server home dir disk0`).
- إذا كان القمر الصناعي ASR901، فقد يفشل التثبيت بسبب قيود المساحة. تتمثل التوصية في حذف الصور التي لا تدعم تقنية NV من ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) طراز 901 وتنفيذ ذاكرة Squeeze Flash: لتحرير المساحة.

ملاحظة: يجب أن يستغرق نقل الصور خمس دقائق تقريبا.

5.1.1 مشكلة المنزل المزدوج

هناك إصدار معروف عندما يحسن أنت من صيغة 5.1.1 إلى صيغة 5.1.2 أو عندما أنت يخفض أن قد يسبب التحسين أن يفشل، أي يكون وثقت في [cisco بق. CSCuo41004.id](https://www.cisco.com/cisco?id=CSCuo41004).

Symptom:

During an upgrade from 5.1.1 or downgrade to 5.1.1 scenario, both hosts of a dual head satellite configuration become the standby host for the satellite. This .stops traffic

Conditions:

A dual head topology for nV ICPE configuration and one of the hosts being 5.1.1, with .the other being a later version

Workaround:

Ensure that the secondary host is the host that is running 5.1.1. So during an upgrade from 5.1.1, then upgrade the primary host first; during a downgrade to 5.1.1, then .downgrade the secondary host first

The primary host can be identified using the <cmdBold>show nv satellite protocol .redundacy<noCmdBold> command

An alternative option (if only a few satellites have been configured) is to explicitly .configure host priorities for the 2 hosts

Further Problem Description:

.The dual system will recover when both systems have the same version

If testing between versions is required, then the user must explicitly configure host .priorities

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنلإل دن تسمل