

# CSCvo92300 RV34x VLAN間アクセス制限

不具合参照ID:CSCvo92300

## 特定日

2019年2月6日

## 解決日

N/A

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

## 問題の説明

VLAN 1または作成された他のVLANに対してVLAN間ルーティングが有効になっている場合、Anyconnectユーザはリソースにアクセスできます。

ただし、VLAN間ルーティングがディセーブルになっている場合、Anyconnectはルーターフェイスにのみアクセスできますが、このVLAN上のリソースにはアクセスできません。

## 回避策

それぞれのVLANでVLAN間ルーティングを有効にします。ただし、必要に応じてアクセスルール(ACL)を作成し、VLAN間のアクセスを制限します。

VLANの設定方法については、次の文書を参照してください。 [RV34xシリーズルータでの仮想ローカルエリアネットワーク\(VLAN\)の設定](#)。

アクセスルールの設定方法については、次の記事を参照してください。 [RV34xシリーズルータでのアクセスルールの設定](#)。

エスカレーションを処理するには、 [here](#) Cisco Small Business Support Center(SBSC)に連絡します。

バージョン1.0.3.15以降、ライセンス要件が更新されています。詳細については、 [ここ](#) をクリックしてください。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。