

# SG350X、SG550XG:ユニットが切断されてから再接続されるとスタックスレーブがスタックする

## 指定日

May 26, 2017

## 解決日

2017年9月8日

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン	下記で修正
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

## 問題の説明

場合によっては、スイッチオーバー（元のアクティブスイッチからスタンバイスイッチへのスイッチオーバー）後、またはユニットが切断されてスタックに再接続された後に、ユニットがスタックに再参加しないことがあります。

## 解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.5.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリックし](#)てください。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.