

# SG350XG、Sx550X:スイッチがUSBフラッシュドライブを認識しない

## 指定日

May 23, 2017

## 解決日

2017年9月8日

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン	下記で修正
SG350XG、Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

## 問題の説明

ユニットのスタンバイ (スタンバイ) からアクティブ (プライマリ) への切り替え後、スイッチのUSBインターフェイスはUSBフラッシュドライブ (キー付きディスク) の挿入時に検出しません。

このドキュメントで使用されている用語に慣れていない場合は、[Cisco Business:新用語一覧](#)。

## 解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリック](#)してください。