

# CSCvo92300 RV34x VLAN 간 액세스 제한

결함 참조 ID: CSCvo92300

## 확인 날짜

2019년 2월 06일

## 해결된 날짜

해당 없음

## 영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

## 문제 설명

VLAN 1 또는 생성된 다른 VLAN에 대해 VLAN 간 라우팅이 활성화되면 Anyconnect 사용자는 리소스에 액세스할 수 있습니다.

그러나 VLAN 간 라우팅이 비활성화되면 Anyconnect는 라우터 인터페이스에만 액세스할 수 있지만 이 VLAN의 리소스에는 액세스할 수 없습니다.

## 해결 방법

각 VLAN에서 VLAN 간 라우팅을 활성화하되 필요한 경우 ACL(Access Rule)을 생성하여 VLAN 간 액세스를 제한합니다.

VLAN을 구성하는 방법을 알아보려면 다음 문서를 참조하십시오. [RV34x Series 라우터에서 VLAN\(Virtual Local Area Network\) 설정 구성](#).

액세스 규칙을 구성하는 방법은 다음 문서를 참조하십시오. [RV34x Series 라우터에 액세스 규칙 구성](#).

에스컬레이션을 처리하려면 [여기](#) Cisco SBSC(Small Business Support Center)에 문의하십시오.

버전 1.0.3.15부터 라이선스 요구 사항이 업데이트되었습니다. 이에 대한 자세한 내용을 보려면 [여기를 클릭하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.