RV130W: LATAM/RV130W/نهج قاعدة الوصول الواردة الافتراضية

التاريخ المحدد

25 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

الطراز RV130W	1.0.3.22

وصف المشكلة

إذا تم تكوين قائمة تحكم في الوصول المسموح به (ACL) للسماح بحركة المرور من مضيف معين أو شبكة معينة، ثم تم تكوين قائمة تحكم في الوصول إلى الحظر، فستقوم قائمة التحكم في الوصول إلى الحظر برفض حركة المرور التي يفترض أنها مسموح بها.

الحالة الحالية

أصلح الإصدار 1.0.3.25 من برنامج Beta هذه المشكلة وسيتم نشر البرنامج الثابت العام في الإصدار التالي من البرنامج الثابت الرسمي من RV130W.

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائماً إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).