Gerenciar Switches Catalyst 9000 usando a interface de usuário da Web

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Acesso à IU da Web
Atualização
Modo de instalação
Remover logs de arquivos inativos
Logs de instalação
Gerenciar arquivos
Copiar de/para o switch
Informações Relacionadas
IDs de bug da Cisco

Introdução

Este documento descreve como gerenciar switches Catalyst 9000 através da interface de usuário da Web.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 9200
- Catalyst 9300
- Catalyst 9400
- Catalyst 9500
- Catalyst 9600
- Cisco IOS® XE 17.9.1 e versões posteriores



Observação: consulte o guia de configuração apropriado para obter os comandos que são usados para habilitar esses recursos em outras plataformas Cisco.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A interface de usuário da Web (Web UI) é uma ferramenta incorporada baseada em GUI que fornece a capacidade de gerenciar o dispositivo para aprimorar a experiência do usuário. Você pode usar a interface do usuário da Web para criar configurações, monitorar e solucionar problemas do dispositivo sem ter experiência em CLI.



Observação: os requisitos de sistema de hardware para acesso à interface do usuário da Web estão listados nas Notas de versão para cada versão do IOS XE.

Configurar

Acesso à IU da Web

Para acessar a interface do usuário da Web, estas configurações são necessárias:

- 1. Servidor HTTP(S) habilitado (habilitado por padrão) e usando autenticação local.
- 2. Uma interface de Camada 3 que pode ser alcançada no PC local.
- 3. Uma conta de usuário local.

Verifique se o servidor HTTP(S) está habilitado usando o show running-config | section http comando. Este comando mostra que o servidor HTTP está ativado e usando credenciais locais para autenticação:

```
Cat9k#
```

show running-config | section http

ip http server <--- HTTP server enabled

ip http authentication local <--- Use local credentials for authentication

ip http secure-server <--- HTTPS server enabled

destination transport-method http

Além disso, show ip http server status comando pode ser usado para validar se o servidor HTTP(S) está habilitado.

<#root>

Cat9k#

show ip http server status | include server status

HTTP server status: Enabled HTTP secure server status: Enabled

Valide se uma interface de Camada 3 no switch pode ser alcançada a partir do PC local. A interface da camada 3 pode ser a interface de gerenciamento ou uma interface virtual do switch (SVI). Use estes comandos:

<#root>

Cat9k#

show running-config interface vlan 10

Building configuration...

Current configuration : 94 bytes ! interface Vlan10 description MGMT

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 <--- IP address configured in the SVI VLAN 10

no ip redirects end

Cat9k#

show ip interface brief | exclude unassigned

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan10 10.1.1.1 YES manual up up

<--- SVI VLAN 10 is UP/UP

Cat9k#

ping 10.1.1.10

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds: !!!!!

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms <--- Ping from the switch to the lo
```

Verifique se há uma conta de usuário local configurada com o nível de privilégio 15. Quando um nível de privilégio de 1 a 14 é usado ou o privilégio 15 não está explicitamente configurado, a interface do usuário da Web é acessível somente para fins de monitoramento. O nível de privilégio 15 concede acesso total às ferramentas de configuração e gerenciamento da IU da Web.

<#root>

Cat9k#

```
show running-config | include username
```

username cisco privilege 15 secret 9 \$9\$0hzcXmr/bfxxaU\$XdMzC1B45nCyLJ.9Li3q94JHh9uDWEq9urVf4YUKfnQ <---

Atualização

Modo de instalação

A ferramenta de Gerenciamento de Software de IU da Web permite atualizar o switch usando um arquivo de imagem de software localizado em um PC local. Com esse método, o arquivo de imagem é copiado para o switch por meio de HTTP, para que não haja necessidade de copiar a imagem de um servidor FTP/TFTP/SCP ou de uma unidade flash USB.



Cuidado: a atualização usando a interface do usuário da Web é suportada no IOS XE 17.9.1 e versões posteriores. Versões de software anteriores não suportam atualização ou downgrade através da interface de usuário da Web.

- Acesse um navegador de Internet suportado e digite o endereço IP da interface de Camada 3 configurada no switch.
- Faça logon usando as credenciais locais configuradas no switch.
- Navegue Administration > Software Management e selecione a Software Upgrade página.

Janela

Cisco C95	500-24Y4C			Welcome <i>cisco</i> 📄 🖨 🖺 🏟 🖗 🤂	2.0
Q Search Menu Items	Administration • > Software	are Management			
Dashboard Image: Configuration	Software Upgrade Software Maintenance Upgrade (SMU)	Upgrade Mode Ø One-Shot Install Upgrade ()	UNSTALL Current Mode (until next reload): INSTALL	Manage Romove Inactive Files Rollback	
 Administration > Licensing Troubleshooting 		Transport Type File System Source File Path*	My Desktop bootflash Free Space: 6734.97 MB Select File Download & Install		

Gerenciamento de software

• Em Manage, clique **Remove Inactive Files** para limpar os arquivos de instalação (.bin, .pkg, .conf) que não estão em uso. Uma janela pop-up será exibida solicitando confirmação; selecione Yes. Quando essa operação for iniciada, um Painel de status será exibido e você poderá clicar nele **Show Logs** para exibir o andamento dessa operação. Quando essa operação for concluída, verifique se há pelo menos 1 GB de espaço na memória flash.

Cisco C9500-24Y4C			Welcome cisco 📾 👫 🖺 🌣 🖗 🛛 🅽	± [≠] ⊕							
Q. Search Menu Items Administration * > Softw	Q. Search Menu Items Administration * > Software Management										
Dashboard Software Upgrade Image: Dashboard Software Maintenance Image: Dashboard Administration Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard Image: Dashboard	Upgrade Mode One-Shot Install Upgrade ① Transport Type File System Source File Path*	INSTALL ▼ Current Mode (until next reload): INSTALL ● My Desktop ● bootflash Free Space: 8894.54 MB E Select File ▲ Download & Install E Save Configuration & Activate	Manage Remove Inactive Files Status Removing Inactive Files	Show Loos							
Remover Arauivos Inativos											

• Na lista Upgrade Mode suspensa, escolha INSTALL .

• Marque a caixa de **One-Shot Install Upgrade** seleção para que o switch seja recarregado após a ativação para ativá-lo com o novo software.

• Na lista **Transport Type** suspensa, escolha carregar **My Desktop** o arquivo binário de imagem de software (arquivo .bin) do PC local. Se o arquivo .bin já estiver localizado na memória flash do switch, você poderá escolher Device e selecionar o arquivo.

- Na lista suspensaFile System, escolha bootflash.
- Em Source File Path, clique Select File e navegue até a imagem de software binário no PC local.

• Clique **Download & Install** para iniciar o processo de atualização.Uma janela pop-up é exibida solicitando confirmação, selecione **Yes**. Após a confirmação, a imagem é baixada para o switch, instalada e ativada, e o switch é recarregado para confirmar o novo software. Quando esta operação for iniciada, um Painel de Status será exibido e você poderá clicar em **Show Logs** para exibir o progresso desta operação.



Observação: quando o switch é recarregado, a sessão pode expirar. Em caso afirmativo, recarregue a janela do navegador e faça login.

Cisco Cisco C	C9500-24Y4C				Welcome c	isco 🚔 🐔	8 🗘	0	0 2 0		
Q. Search Menu Items	Administration • > Softw	vare Management									
Dashboard	Software Upgrade		There is an upgrade in progress. Please wait till it completes								
	> Software Maintenance Upgrade (SMU)										
	•	Upgrade Mode Ø	INSTALL v Current Mode (until next	reload): INSTALL		Status					
O Administration	>	One-Shot Install Upgrade (i)				Download Image	9/Package 9.04a.SPA.bin				
C Licensing		Transport Type	My Desktop 💡			Install Image/Pac	kage		Show Logs		
X Troubleshooting		File System	bootflash _v	Free Space: 8894.54 MB	<u>ا</u>						
		Source File Path*	Select File	COA his	0						
			Catak_losxe.17.09.048	.SPA.DIN	32%						
			🛓 Download & Install								

Atualização de software em andamento

Remover logs de arquivos inativos

Aqui está um exemplo dos logs exibidos durante uma Remove Inactive Files operação:

Initiating install_remove_inactive to remove inactive files install_remove: START Wed Jan 31 17:49:42 UTC 2024 Cleaning up unnecessary package files

Logs de instalação

Aqui está um exemplo dos logs exibidos durante uma atualização bem-sucedida:

install_add_activate_commit: START Wed Jan 31 18:02:27 UTC 2024 install_add_activate_commit: Adding PACKAGE install_add_activate_commit: Ch

Gerenciar arquivos

Copiar de/para o switch

A ferramenta Web UI File Manager permite copiar arquivos do switch para um PC local e vice-versa, eliminando a necessidade de usar um servidor FTP/TFTP/SCP externo. Isso é útil ao solucionar um problema e os arquivos precisam ser extraídos do switch, como arquivos de rastreamento binários, capturas de pacotes, arquivos de travamento e relatórios do sistema.



Observação: o tamanho máximo de arquivo permitido para carregamento é de 1 GB.

- Acesse um navegador de Internet suportado e digite o endereço IP da interface de Camada 3 configurada no switch.
- Faça logon usando as credenciais locais configuradas no switch.
- Navegue por Administration > Management > File Manager .
- Selecione bootflash:, este é o diretório para o qual os arquivos serão copiados/copiados.

Janela Gerenciador



de arquivos

• Para fazer o download de um arquivo, clique com o botão direito do mouse nele e escolha Download.

Cisco n	Cisco C950	00-24Y4C						Welco	me cisco	- * B	\$ B 0	C 2 0
Q. Search Menu Items	s	Administration	 Managem 	ent • > File M	anager							
Dashboard		★ ← C bootflash:						Go				
	>										Search here	er 土 upload
🔧 Configuration	>											
Administration	>	cat9k-	cat9k-	cat9k_losxe.	boothelper.lo	cat9k-	cat9k-	cat9k-	cat9k-	cat9k-	cat9k-	
C Licensing		cc_srdriver.1 7	Ini.17.09.04a	17.09.04	g.old	rpboot.17.09 .0	wlc.17.09.01 .S	webui.17.09. 01	srdriver.17.0 9	sipspa.17.09 .0	sipbase.17.0 9	
X Troubleshooting	9	cat9k- rpbase.17.0 9.0	cat9k- Ini.17.09.01, S.,	cat9k- guestshell.1 7	cat9k- espbase.17, 09	cat9k- cc_srdriver.1 7	vian.dat	private-KS1	packet- capture.pcap	Download Gramme Delete Properties	data-path- summary668	
		shfwd66846 74.log	shfwd_file	shfwd_para ms.txt	data-path- summary668	shfwd66846 73.log	rmon_var_te mplate	tech_support	pcap	mode_event _log	out_trace_fe	
		cap5	cap4	cap3	cap_ingress	cap1	data-path- summary1.L.	shfwd1.log	pnp-tech	onep	Tbot	
		Ľ										
		67 Items										

Fazer download de um arquivo usando o Gerenciador de arquivos

• Para carregar um arquivo, clique em Upload e selecione o arquivo a ser carregado. O arquivo é carregado no diretório selecionado. Uma barra de progresso na parte superior da tela exibe o progresso do carregamento.

- <u>Guia de atualização para switches Catalyst 9000</u>
- <u>Notas de versão dos switches Cisco Catalyst 9500 Series, Cisco IOS® XE Cupertino 17.9.x (Capítulo: Matriz de compatibilidade e requisitos do sistema de interface do usuário da Web)</u>
- <u>Suporte técnico e downloads da Cisco</u>

IDs de bug da Cisco

• <u>ID de bug Cisco CSCwh87343</u> - Vulnerabilidade de escalonamento de privilégios de UI da Web do software Cisco IOS® XE

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.