

適用於Field Notice 74035(CSCwf67316)的存取點服務包(APSP)

目錄

此表提供指向訪問點服務包(APSP)的連結，以便解決現場通知74035。這些APSP僅適用於Cisco IOS® XE 17.3.7、17.6.5和17.9.3，並將被17.3.8、17.6.6和17.9.4版本取代。APSP只為以下AP系列提供修復：2800、2800、4800、1560、IW6300、ESW6300。

有關詳細資訊，請參閱：

[公告74035](#)

[CSCwf67316:2800/3800/4800/1560/IW6300在CAC時間後可能無法檢測到所需級別的雷達](#)

版本	APSP映像
17.3.7	9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 映像名稱： C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin
	9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 映像名稱： C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin
	9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 映像名稱： C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin
	9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 映像名稱： C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin
	9800-SW(EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 映像名稱： cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin
EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7	

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7)

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7)

9800-

40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5)

9800-

80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5)

9800-L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5)

9800-

CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5)

9800-SW(EWC-

Switch):<https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5)

EWC

C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5)

EWC

17.6.5

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

9800-
40:<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-
80:<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-L:<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

9800-
CL:<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

17.9.3 9800-SW(EWC-
Switch):<https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](#)

EWC

C9105:<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9115:<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3>
映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9117:<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9120:<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9124:<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC

C9130:<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3>

映像名稱 : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。