Clarificar acciones de regla de política de control de acceso FTD

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Productos Relacionados
Antecedentes
Cómo se implementa la ACP
Configurar
Acciones disponibles de la ACP
Cómo interactúan las políticas de prefiltro y la ACP
Acción de bloqueo de la ACP
Escenario 1. Descarte temprano de LINA
Situación hipotética 2. Descarte por veredicto de Snort
Bloqueo de la ACP con acción de restablecimiento
Acción de permiso de la ACP
Escenario 1. Acción de permiso de la ACP (condiciones L3/L4)
Situación hipotética 2. Acción de permiso de la ACP (condiciones L3 a L7)
Situación hipotética 3. Veredicto de avance rápido de Snort con permiso
Acción de confianza de la ACP
Escenario 1. Acción de confianza de la ACP
Situación hipotética 2. Acción de confianza de ACP (sin SI, QoS y política de identidad)
Acción de bloqueo de políticas de prefiltro
Acción Fastpath de política de prefiltro
Acción Fastpath de política de prefiltro (conjunto en línea)
Acción Fastpath de política de prefiltro (conjunto en línea con conector)
Acción de análisis de políticas de prefiltro
Escenario 1. Análisis de prefiltro con regla de bloqueo de la ACP
Situación hipotética 2. Análisis de prefiltro con regla de permiso de la ACP
Situación hipotética 3. Análisis de prefiltro con regla de confianza de ACP
Situación hipotética 4. Análisis de prefiltro con regla de confianza de ACP
Acción de monitoreo de la ACP
Acción de bloqueo interactivo de la ACP
Bloqueo interactivo de la ACP con acción de restablecimiento
Orificios y conexiones secundarias de FTD
Pautas de la regla de FTD
Summary
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las diferentes acciones disponibles en la política de prefiltrado y la política de control de acceso (ACP) de Firepower Threat Defense (FTD).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Descarga de flujo
- Capturas de paquetes en appliances Firepower Threat Defence
- Packet Tracer y captura con opción de rastreo en dispositivos FTD

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Firepower 4110 Threat Defense versión 6.4.0 (compilación 113) y 6.6.0 (compilación 90)
- Centro de administración Firepower (FMC) versión 6.4.0 (compilación 113) y 6.6.0 (compilación 90)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Productos Relacionados

Este documento también puede utilizarse con estas versiones de software y hardware:

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
- FPR1000, FPR2100, FPR4100, FPR9300
- VMware (ESXi), Amazon Web Services (AWS), máquina virtual basada en kernel (KVM)
- Módulo de router del router de servicios integrados (ISR)
- Software FTD versión 6.1.x y posteriores

Nota: La descarga de flujo solo se admite en instancias nativas de las aplicaciones ASA y FTD y en las plataformas FPR4100 y FPR9300. Las instancias de contenedor de FTD no admiten la descarga de flujo.

Antecedentes

Se examina la operación en segundo plano de cada acción junto con su interacción con otras funciones como la descarga de flujo y los protocolos que abren conexiones secundarias.

FTD es una imagen de software unificada que consta de 2 motores principales:

- Motor LINA
- Motor Snort

Esta figura muestra cómo interactúan los 2 motores:



- Un paquete ingresa a la interfaz de ingreso y es manejado por el motor LINA.
- Si lo requiere la política de FTD, el paquete es inspeccionado por el motor Snort.
- El motor Snort devuelve un veredicto (lista de permisos o lista de bloqueo) para el paquete
- El motor LINA descarta o reenvía el paquete según el veredicto de Snort.

Cómo se implementa la ACP

La política de FTD se configura en el FMC cuando se usa la administración externa (remota) o en el administrador de dispositivos Firepower (FDM) cuando se usa la administración local. En ambos casos, la ACP se implementa como:

- Una lista de control de acceso (ACL) global denominada CSM_FW_ACL_ para el motor FTD LINA
- Reglas de control de acceso (AC) en el archivo /ngfw/var/sf/detection_engines/<UUID>/ngfw.rules para el motor Snort de FTD

Configurar

Acciones disponibles de la ACP

La ACP de FTD contiene una o más reglas y cada regla puede tener una de estas acciones, como se muestra en la imagen:

- Permiso
- Confianza
- Monitor

- Bloqueo
- Bloqueo con restablecimiento
- Bloqueo interactivo
- Bloqueo interactivo con restablecimiento

Add Ru	le	
Name		
Action	Allow	~
	Allow	
Zon	- Trust	
Availab	Monitor	
4 568	Block with recet	
	X Interactive Block	
	14 Interactive Block with reset	

De manera similar, una política de prefiltro puede contener una o más reglas y las acciones posibles se muestran en la imagen:

Add Prefilte	r Rule		
Prefilter r	rules perform early	handling of traffic based o	I on simple network characteristics. Fastpathed traffic bypasses access control and QoS.
Name			C Enabled
Action	✔ Analyze	~	
	🛹 Analyze		
	🗙 Block		
Interfa	🔿 Fastpath		Ports

Cómo interactúan las políticas de prefiltro y la ACP

La política de prefiltro se introdujo en la versión 6.1 y tiene dos objetivos principales:

- Permite la inspección del tráfico tunelizado donde el motor LINA de FTD verifica el encabezado IP externo mientras que el motor Snort verifica el encabezado IP interno. Más específicamente, en el caso del tráfico tunelizado (por ejemplo GRE), las reglas en la Política de Prefiltro siempre actúan sobre los encabezados externos, mientras que las reglas en el ACP siempre se aplican a las sesiones internas (encabezados internos). El tráfico tunelizado se refiere a estos protocolos:
- GRE
- IP en IP
- IPv6 en IP
- Puerto Teredo 3544
- 2. Proporciona control de acceso temprano (EAC) que permite que el flujo omita por completo el motor Snort como se muestra en la imagen.



Las reglas de prefiltrado se implementan en FTD como elementos de control de acceso (ACE) L3/L4 y preceden a las ACE L3/L4 configuradas, como se muestra en la imagen:



Nota: Prefiltrar v/s reglas ACP = se aplica la primera coincidencia.

Acción de bloqueo de la ACP

Considere la topología que se muestra en esta imagen:



Escenario 1. Descarte temprano de LINA

La ACP contiene una regla de bloqueo que utiliza la condición L4 (puerto de destino TCP 80), como se muestra en la imagen:

Ace	ess Co	ontrol 🕨	Access Cont	rol Ne	twork Disc	overy A	pplication Detect	ors	Correlati	on Acti	ons 🔻					
AC	P1															
Ente	r Descri	iption														
Pref	ilter Po	licy: Defa	ult Prefilter Po	licy			SSL Policy:	None					Identity P	olicy: Nor	ne	
	_														Tu In	heritance Set
R	les	Security	Intelligence	HTTP Re	sponses	Advanced										
ñ	Filter b	by Device								Show	Rule Conflict	s 😡	😳 Add	Category	📀 Add Rule	Search Rule
#	Name	2	Source Zones	Dest Zones	Source Network	s	Dest Networks	VLAN	Users	Applica	Source	Dest	t Ports	URLs	ISE/SGT Attribu	Action
-	Manda	tory - ACI	P1 (1-1)													
1	Rule1		Any	Any	👼 192.1	68.1.40	2 192.168.2.40	Any	Any	Any	Any	s ^e	TCP (6):80	Any	Any	🗙 Block

La política implementada en Snort:

<#root>

268435461

deny

any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 80 any 6

La política implementada en LINA. Tenga en cuenta que la regla se aplica como deny acción:

<#root>

firepower#

show access-list

access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268435461: L4 RULE: Rule1 access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced

deny

tcp host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 eq www rule-id 268435461 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x614

Verifique el comportamiento:

Cuando el host-A (192.168.1.40) intenta abrir una sesión HTTP para el host-B (192.168.2.40), el motor LINA de FTD descarta los paquetes de sincronización TCP (SYN) y no llegan al motor Snort ni al destino:

<#root>

firepower#

show capture

capture CAPI type raw-data buffer 33554432 trace trace-count 100 interface

INSIDE

[Capturing -

430 bytes

]

match ip host 192.168.1.40 any capture CAPO type raw-data buffer 33554432 trace trace-count 100 interface

OUTSIDE

[Capturing -

0 bytes

]

match ip host 192.168.1.40 any

<#root>

firepower#

show capture CAPI

1:	11:08:09.672801	192.168.1.40.32789 >	•	192.168.2.40.80:	S	3249160620:3249160620(0)	win	2920	<mss< th=""><th>1</th></mss<>	1
2:	11:08:12.672435	192.168.1.40.32789 >	•	192.168.2.40.80:	S	3249160620:3249160620(0)	win	2920	<mss< td=""><td>1</td></mss<>	1
3:	11:08:18.672847	192.168.1.40.32789 >	•	192.168.2.40.80:	S	3249160620:3249160620(0)	win	2920	<mss< td=""><td>1</td></mss<>	1
4:	11:08:30.673610	192.168.1.40.32789 >		192.168.2.40.80:	S	3249160620:3249160620(0)	win	2920	<mss< td=""><td>1</td></mss<>	1

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 1 trace

```
1: 11:08:09.672801 192.168.1.40.32789 > 192.168.2.40.80:
```

S

```
3249160620:3249160620(0) win 2920 <mss 1460,sackOK,timestamp 4060517 0>
```

Phase: 4

Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: DROP Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny tcp host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 eq www rule-id 268435461 e access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435461: ACCESS POLICY: ACP1 - Mandatory access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435461: L4 RULE: Rule1 Additional Information: <- No Additional Information = No Snort Inspection Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: OUTSIDE output-status: up output-line-status: up Action: drop Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

Situación hipotética 2. Descarte por veredicto de Snort

La ACP contiene una regla de bloqueo que utiliza la condición L7 (HTTP de la aplicación), como se muestra en la imagen:

Acc	ess Control	Access C	Control	Network Disc	covery Applic	ation Dete	ctors	Correlat	tion A	ctions 🔻			
AC Ente	r Description												
Pref	ilter Policy: De	efault Prefilte	er Policy		SSL Policy: Non	e			Identity	Policy: Non	<u>e</u>	T I	nheritance
Ru	Iles Securit	ty Intelliger	nce H	TTP Responses	Advanced								
詒	Filter by Devic	e					Show Ru	le Conflicts	0	Add Category	/ 📀	Add Rule	Search Ru
#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN T	Users	Applica	Source	Dest Ports	URLs	ISE/SGT Attribu	Action
-	Mandatory - /	ACP1 (1-1)											
1	Rule1	Апу	Any	192.168.1.40	2192.168.2.40	Any	Any	🗖 НТТР	Any	Any	Any	Any	🗙 Block

La política implementada en Snort:

<#root>

268435461

deny

any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 any any any

(appid 676:1)

La política implementada en LINA.

Nota: La regla se envía como una permit acción porque LINA no puede determinar que la sesión utilice HTTP. En FTD, el mecanismo de detección de aplicaciones se encuentra en el motor Snort.

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268435461: L7 RULE: Rule1 access-list CSM_FW_ACL_ line permit

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435461 (hitcnt=0) 0xb788b786

Para una regla de bloqueo que utiliza **Application** como condición, el seguimiento de un paquete real muestra que LINA descarta la sesión debido al veredicto del motor Snort.

Nota: Para que el motor Snort determine la aplicación, debe inspeccionar algunos paquetes (generalmente 3-10, que depende del decodificador de la aplicación). Por lo tanto, se permiten algunos paquetes a través de FTD que llegan al destino. Los paquetes permitidos siguen sujetos a la comprobación de directiva de intrusiones basada en la Access Policy > Advanced > Intrusion Policy used before Access Control rule is determined opción.

Verifique el comportamiento:

Cuando el host A (192.168.1.40) intenta establecer una sesión HTTP con el host B (192.168.2.40), la captura de ingreso de LINA muestra lo siguiente:

<#root>

firepower#

show capture CAPI

8 packets captured

1: 11:31:19.825564 192.168.1.40.32790 > 192.168.2.40.80:

s

357753151:357753151(0) win 2920 <mss 1460,sackOK,timestamp 5450579 0> 2: 11:31:19.826403 192.168.2.40.

s

1283931030:1283931030(0)

ack

357753152 win 2896 <mss 1380,sackOK,timestamp 5449236 5450579> 3: 11:31:19.826556 192.168.1.40.32790 > ack

1283931031 win 2920 <nop,nop,timestamp 5450580 5449236> 4: 11:31:20.026899 192.168.1.40.32790 > 192.16

La captura de salida:

<#root>

firepower#

show capture CAPO

5 packets captured

1: 11:31:19.825869 192.168.1.40.32790 > 192.168.2.40.80: S 1163713179:1163713179(0) win 2920 <mss 1380

El seguimiento muestra que el primer paquete (TCP SYN) está permitido por el Snort, ya que el veredicto de Application Detection aún no se ha alcanzado:

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 1 trace

1: 11:31:19.825564 192.168.1.40.32790 > 192.168.2.40.80:

S

357753151:357753151(0) win 2920 <mss 1460,sackOK,timestamp 5450579 0> ... Phase: 4 Type: ACCESS-LIST S Additional Information: This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will ... Phase: 10 Type: FLOW-CREATION Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: New flow created with id 23194 , packet dispatched to next module ... Phase: 12 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information Informa

NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

Result: input-interface: OUTSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: OUTSIDE outp Action: allow Lo mismo ocurre con el paquete ACK/SYN de TCP:

<#root>

firepower#

show capture CAPO packet-number 2 trace

2: 11:31:19.826312 192.168.2.40.80 > 192.168.1.40.32790:

s

354801457:354801457(0)

ack

1163713180 win 2896 <mss 1460,sackOK,timestamp 5449236 5450579> ... Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Found flow with id 23194, using existing flow

... Phase: 5 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: TCP Firewall: pending rule-matching, id 268435461, pending AppID

NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet
Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: INSIDE output
Action: allow

Snort devuelve un veredicto DROP una vez que se completa una inspección del tercer paquete:

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 3 trace

3: 11:31:19.826556 192.168.1.40.32790 > 192.168.2.40.80: P 357753152:357753351(199)

ack

1283931031 win 2920 <nop,nop,timestamp 5450580 5449236> Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Result: AL Found flow with id 23194, using existing flow

Phase: 5 Type: SNORT Subtype:

Result: DROP

Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: TCP, ACK, seq 357753152, ack 1283931031

AppID: service HTTP (676)

, application unknown (0) Firewall: starting rule matching, zone -1 -> -1, geo 0(0) -> 0, vlan 0, sgt 6 Firewall: block rule, id 268435461, drop Snort: processed decoder alerts or actions queue, drop NAP id 1, IPS id 0,

Verdict BLOCKLIST, Blocked by Firewall

Snort Verdict: (block-list) block list this flow

Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up Action: drop Drop-reason: (firewall) Blocked by the firewall preprocessor

También puede ejecutar el comando system support trace desde el modo CLISH de FTD. Esta herramienta proporciona 2 funciones:

- Muestra el veredicto de Snort para cada paquete cuando se envía a la biblioteca de adquisición de datos (DAQ) y se ve en LINA. La DAQ es un componente ubicado entre el motor LINA y el motor Snort de FTD.
- Permite ejecutar system support firewall-engine-debug al mismo tiempo para ver qué sucede dentro del propio motor Snort.

Aquí se muestra el resultado:

<#root>

```
> system support trace
```

Please specify an IP protocol:

tcp

Please specify a client IP address:

192.168.1.40

Please specify a client port: Please specify a server IP address:

192.168.2.40

Please specify a server port: Enable firewall-engine-debug too? [n]:

У

Monitoring packet tracer debug messages Tracing enabled by Lina 192.168.2.40-80 - 192.168.1.40-32791 6 TCP, SYN

, seq 2620409313 192.168.2.40-80 - 192.168.1.40-32791 6 AppID: service unknown (0), application unknown pending rule-matching, 'Rule1', pending AppID

192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PASS

Trace buffer and verdict reason are sent to DAQ's PDTS Tracing enabled by Lina 192.168.2.40-80 - 192.1 TCP, SYN, ACK

, seq 3700371680, ack 2620409314 192.168.2.40-80 - 192.168.1.40-32791 6 AppID: service unknown (0), app

```
pending rule-matching, 'Rule1', pending AppID
 192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 NAP id 1, IPS id 0,
Verdict PASS
Trace buffer and verdict reason are sent to DAQ's PDTS Tracing enabled by Lina 192.168.2.40-80 - 192.1
TCP, ACK
, seq 2620409314, ack 3700371681 192.168.2.40-80 - 192.168.1.40-32791 6 AppID:
service HTTP (676)
, application unknown (0) 192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 AS 1 I 0 Starting with minimum 2, 'Rul
url http://192.168.2.40/128k.html
192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 AS 1 I 0
match rule order 2, 'Rule1', action Block
 192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 AS 1 I 0 deny action 192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6
Firewall: block rule, 'Rule1', drop
 192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 Snort: processed decoder alerts or actions queue, drop 192.168.
Verdict BLOCKLIST
192.168.1.40-32791 > 192.168.2.40-80 6 ===>
Blocked by Firewall
```

Summary

- La acción de bloqueo de la ACP se implementa como regla de permiso o denegación en LINA, que depende de las condiciones de la regla.
- Si las condiciones son L3/L4, LINA bloquea el paquete. En el caso de TCP, se bloquea el primer paquete (TCP SYN)
- Si las condiciones son L7, el paquete se reenvía al motor Snort para su posterior inspección. En el caso de TCP, se permiten algunos paquetes a través de FTD hasta que Snort llega a un veredicto. Los paquetes permitidos siguen sujetos a la verificación de la política de intrusiones basada en la opción **Política de acceso > Avanzada > Política de intrusiones utilizada antes de que se determine la regla de control de acceso**.

Bloqueo de la ACP con acción de restablecimiento

Una regla de bloqueo con restablecimiento configurada en la interfaz de usuario de FMC:

															Inheritance	Settings P	olicy Assignm	ents (2)
	Rules Securit	y Intellig	ence H	TTP Respons	ses Logging	Advanced					Pr	efilter Policy	Default Pref	itter Policy	SSL Policy:	None	Identity Policy	y: None
	Filter by Device	Y Sea	rch Rules										×□	Show Rule	Conflicts 🗿 🕂	Add Catego	bry + Ade	d Rule
	Name		Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Applic	Source Ports	Dest Ports	URLs	Source SGT	Dest SGT	Action	F6 🛡 F6	2 d 🛛 🖛	¢
	Mandatory - ACP1	(1-4)																
1	Block-RST-Rule1		Any	Any	192.168.10.0/2	4 192.168.11.50	Any	Any	Any	Any	TCP (6)	:80 Any	Any	Any	Block with re	iset 🖪 🛡 🛙		/1
2	Block-RST_Rule2		Any	Any	192.168.10.0/2	4 192.168.11.51	Any	Any	HTTP	Any	Any	Any	Any	Any	Block with re	iset 🌄 🛡 🛛	5.2 E E C	/1

El bloque con regla de restablecimiento se implementa en el motor FTD LINA como permit y en el motor Snort como reset regla:

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced

permit

tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.50 eq www rule-id 268438864 (hitcnt=0) 0xba785fc0 acces

permit

ip 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.51 rule-id 268438865 (hitcnt=0) 0x622350d0

Motor Snort:

<#root>

admin@firepower:~\$

```
cat /var/sf/detection_engines/9e080e5c-adc3-11ea-9d37-44884cf7e9ba/ngfw.rules
```

... # Start of AC rule. 268438864

reset

```
any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.50 32 80 any 6 # End rule 268438864 268438865
```

reset

any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.51 32 any any any (appid 676:1) (ip_protos 6, 17) # End rule 26

Cuando un paquete coincide con un bloque con una regla de restablecimiento, FTD envía un **TCP Reset** paquete o un mensaje de **ICMP Type 3 Code 13** destino inalcanzable (filtrado administrativo):

<#root>

root@kali:~/tests#

wget 192.168.11.50/file1.zip

--2020-06-20 22:48:10-- http://192.168.11.50/file1.zip Connecting to 192.168.11.50:80... failed: Connection refused.

Aquí hay una captura tomada en la interfaz de ingreso de FTD:

firepower# show capture CAPI 2 packets captured 1: 21:01:00.977259 802.1Q vlan#202 P0 192.168.10.50.41986 > 192.168.11.50.80: S 3120295488:3120295488(0) win 29200 <mss 1460,sackOK,timestan 2: 21:01:00.978114 802.1Q vlan#202 P0 192.168.11.50.80 > 192.168.10.50.41986: R 0:0(0) ack 3120295489 win 0 2 packets shown

System support trace, en este caso, muestra que el paquete se descarta debido al veredicto de Snort:

<#root>

```
>
system support trace
Enable firewall-engine-debug too? [n]:
У
Please specify an IP protocol: tcp Please specify a client IP address:
192.168.10.50
Please specify a client port: Please specify a server IP address:
192.168.11.50
Please specify a server port: Monitoring packet tracer and firewall debug messages 192.168.10.50-41984
Session: new snort session
192.168.10.50-41984 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 AppID: service unknown (0), application unknown
new firewall session
 192.168.10.50-41984 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 9 using HW or preset rule order 2, 'Block-RST-Rule1'
reset action
192.168.10.50-41984 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 9 deleting firewall session flags = 0x0, fwFlags = 0
Firewall: block w/ reset rule, 'Block-RST-Rule1', drop
192.168.10.50-41984 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Snort: processed decoder alerts or actions queue
Verdict BLOCKLIST
192.168.10.50-41984 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 ===>
Blocked by Firewall
```

Verdict reason is sent to DAQ

Casos de uso

Igual que Block action, pero finaliza inmediatamente la conexión.

Acción de permiso de la ACP

Normalmente, configuraría una regla de permiso para especificar inspecciones adicionales, como una política de intrusiones o una política de archivos. Este primer escenario demuestra el funcionamiento de una regla de permiso cuando se aplica una condición L3/L4.

Considere esta topología como se muestra en la imagen:



Esta política se aplica como se muestra en la imagen:

Acc	cess C	ontrol • Ac	cess Cor	ntrol	Network Disco	very Ap	plicatio	on Detecto	rs	Correlatio	n Acti	ons 🔻				
AC	CP1															
Ente	r Descr	ription														
Pref	ilter Po	olicy: Defaul	t Prefilter F	Policy		SSL P	olicy: 🛽	None				Id	entity I	Policy: None	2	
														T Ir	heritance	Settings
Ru	lles	Security In	telligence	e HTT	TP Responses	Advanced										
ä	Filter I	by Device						(Shov	v Rule Conf	licts 😡	Add Catego	y 🤇	Add Rule	Search F	Rules
#	Nam	e	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks		VLAN T	Users	Applica	Source	Dest Ports	URLs	ISE/SGT Attribu	Action	V 🗈
-	Manda	atory - ACP1	(1-1)													
1	Rule1		Any	Any	2 192.168.1.40	2 192.16	8.2.40	Any	Any	Any	Any	👷 TCP (6):80	Any	Any	🛹 Allow	· 🔍 🗈

La política implementada en Snort. Tenga en cuenta que la regla se implementa como una allow acción:

<#root>

Start of AC rule. 268435461

allow

any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 80 any 6

La política en LINA.

Nota: la regla se implementa como una permit acción que básicamente significa redirección a Snort para una inspección adicional.

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268435461: L7 RULE: Rule1 access-list CSM_FW_ACL_ line permit

tcp host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 eq www rule-id 268435461 (hitcnt=1) 0x641a20c3

Para ver cómo FTD maneja un flujo que coincide con una regla Allow hay algunas maneras:

- Verificación de las estadísticas de Snort.
- Con el uso del soporte del sistema, rastreo de la herramienta CLISH.
- Con el uso de la captura con la opción de rastreo en LINA y, opcionalmente, con el tráfico de captura en el motor Snort.

Captura de LINA frente al tráfico de captura de Snort:



Verifique el comportamiento:

Borre las estadísticas de Snort, active **system support trace** from CLISH, and initiate an HTTP flow from host-A (192.168.1.40) to host-B (192.168.2.40). All the packets are forwarded to the Snort engine and get the PASS verdict by the Snort:

<#root>

firepower#

clear snort statistics

<#root>

```
>
```

system support trace

Please specify an IP protocol: Please specify a client IP address:

192.168.1.40

Please specify a client port: Please specify a server IP address:

192.168.2.40

Please specify a server port: Enable firewall-engine-debug too? [n]: Monitoring packet tracer debug me Verdict PASS

Trace buffer and verdict reason are sent to DAQ's PDTS Tracing enabled by Lina 192.168.2.40-80 - 192.1 Verdict PASS

Trace buffer and verdict reason are sent to DAQ's PDTS Tracing enabled by Lina 192.168.2.40-80 - 192.1 Verdict PASS

Los contadores de Paquetes Pass aumentan:

<#root>

>

show snort statistics

Packet Counters:

Passed Packets 54

Blocked Packets 0 Injected Packets 0 Packets bypassed (Snort Down) 0 Packets bypassed (Snort Busy) 0 F

Paquetes aprobados = Inspeccionados por el motor Snort

Situación hipotética 2. Acción de permiso de la ACP (condiciones L3 a L7)

Se observa un comportamiento similar cuando la regla de permiso se implementa de la siguiente manera.

Solo una condición L3/L4 como se muestra en la imagen:

Ru	les Security In	telligence	e HT	TP Responses	Advanced									
品	Filter by Device					Sho	w Rule	Conflicts (0 🔾 Ad	ld Category	٢	Add Rule	Search Ru	les
#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN T	Users	Applica	Source	Dest Ports	URLs	ISE/SGT Attribu	Action	V h
-	Mandatory - ACP1	(1-1)												
1	Rule1	Any	Any	2 192.168.1.40	2 192.168.2.40	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	🖋 Allow	V D

En la imagen se muestra una condición L7 (por ejemplo, política de intrusiones, política de archivos, aplicación, etc.):

R	Iles Security I	ntelligenc	e HT	TP Responses	Advanced									
ñ	Filter by Device					🗆 e	Show Ru	le Conflicts	Q Q	dd Category	0	Add Rule	Search Ru	lles
#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN T	Users	Applica	Source	Dest Ports	URLs	ISE/SGT Attribu	Action	V
-	Mandatory - ACP	l (1-1)												
1	Rule1	Any	Any	2 192.168.1.40	灵 192.168.2.40	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	🛹 Allow	1

Summary

Para resumir, así es como se administra un flujo mediante FTD implementado en FP4100/9300 cuando una regla de permiso coincide, como se muestra en la imagen:



Nota: Management Input Output (MIO) es el motor supervisor del chasis FirePOWER.

Situación hipotética 3. Veredicto de avance rápido de Snort con permiso

Hay escenarios específicos donde el motor FTD Snort da un veredicto PERMITLIST (avance rápido) y el resto del flujo se descarga al motor LINA (en algunos casos se descarga al acelerador de hardware - SmartNIC). Estos incluyen:

- Tráfico SSL sin política de SSL configurada
- Desvío de aplicaciones inteligente (IAB)

Esta es la representación visual de la trayectoria del paquete:



O en algunos casos:



Puntos principales

- La regla de permiso se implementa como permiso en Snort y autorización en LINA.
- En la mayoría de los casos, todos los paquetes de una sesión se reenvían al motor Snort para una inspección adicional

Casos de uso

Debería configurar una regla de permiso cuando necesite una inspección de L7 por parte del motor Snort, por ejemplo:

- Política de intrusiones
- Política de archivos

Acción de confianza de la ACP

Escenario 1. Acción de confianza de la ACP

Si no desea aplicar la inspección L7 avanzada en el nivel Snort (por ejemplo, política de intrusiones, política de archivos, detección de red), pero aún desea utilizar funciones como inteligencia de seguridad (SI), política de identidad, QoS, etc., se recomienda utilizar la acción Confiar en la regla.

Topología:



La política configurada:

ACP1 Enter Description					-							An	alyze Hit Co	ounts			Ca	ncel	
Rules Sect	urity Intellige	nce HTT	P Responses Lo	gging Advance	d					Prefilter I	Policy: Prefilte	In r1 SS	heritance S L Policy: N	etting one	is I <u>Po</u> I	licy A: dentit	signme / Policy	nts () : Nor	1) ne
Filter by Device	T Searc	h Rules								×	Show R	ule Conflicts	• +	dd Ca	ategor	y	+ Add	Rule	
Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Applic	Source Ports	Dest Ports	URLs	Source SGT	Dest SGT	Action	P6 (0 E,	<u>م</u>		-	¢
▼ Mandatory - AC	P1 (1-4)																		
1 trust_L3-L4	Any	Any	192.168.10.50 192.168.10.51	192.168.11.50 192.168.11.51	Any	Any	Any	Any	TCP (6):80	Any	Any	Any	🥝 Trust	\mathbb{P}_0^{i}	Ū IĻ	<u>∕</u> 2 ⊡	0	/	Ì

La regla de confianza tal como se implementa en el motor Snort de FTD:

<#root>

```
# Start of AC rule. 268438858
```

fastpath

any 192.168.10.50 31 any any 192.168.11.50 31

```
80
```

any

```
6
```

(log dcforward flowend)

Nota: El número 6 es el protocolo (TCP).

La regla en LINA de FTD:

<#root>

firepower#

show access-list | i 268438858

```
access-list CSM_FW_ACL_ line 17 remark rule-id 268438858: ACCESS POLICY: ACP1 - Mandatory access-list
```

permit

tcp host 192.168.10.50 host 192.168.11.50 eq www rule-id 268438858 (hitcnt=19) 0x9d442895 access-list permit

tcp host 192.168.10.50 host 192.168.11.51 eq www rule-id 268438858 (hitcnt=0) 0xd026252b access-list C

tcp host 192.168.10.51 host 192.168.11.50 eq www rule-id 268438858 (hitcnt=0) 0x0d785cc4 access-list C permit

tcp host 192.168.10.51 host 192.168.11.51 eq www rule-id 268438858 (hitcnt=0) 0x3b3234f1

Verificación:

Habilite **system support trace** e inicie una sesión HTTP desde el host-A (192.168.10.50) al host-B (192.168.11.50). Hay 3 paquetes reenviados al motor Snort. El motor Snort envía a LINA el veredicto PERMITLIST que, básicamente, descarga el resto del flujo al motor LINA:

<#root>

```
system support trace
Enable firewall-engine-debug too? [n]:
У
Please specify an IP protocol:
tcp Please
specify a client IP address:
192.168.10.50
Please specify a client port: Please specify a server IP address:
192.168.11.50
Please specify a server port:
80
Monitoring packet tracer and firewall debug messages 192.168.10.50-42126 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 C
TCP, SYN
, seq 453426648 192.168.10.50-42126 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Session: new snort session 192.16
Verdict PASS
192.168.11.50-80 - 192.168.10.50-42126 6 AS 1-1 CID 0 Packet:
TCP, SYN, ACK
, seq 2820426532, ack 453426649 192.168.11.50-80 - 192.168.10.50-42126 6 AS 1-1 CID 0 AppID: service un
Verdict PASS
192.168.10.50-42126 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Packet:
TCP, ACK
, seq 453426649, ack 2820426533 192.168.10.50-42126 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 AppID: service un
Verdict PERMITLIST
```

Una vez que finaliza la conexión, el motor Snort obtiene la información de metadatos del motor LINA y elimina la sesión:

<#root>

```
192.168.10.50-42126 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 2
```

Got end of flow event

from hardware with flags 00010001. Rule Match Data: rule_id 0, rule_action 0 rev_id 0, rule_flags 3 19 Received EOF, deleting the snort session.

192.168.10.50-42126 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Session: deleting snort session, reason: timeout

La captura de Snort muestra los 3 paquetes que van al motor de Snort:

<#root>

```
>
```

capture-traffic

```
Please choose domain to capture traffic from: 0 - management0 1 - management1 2 - Global Selection?
```

Please specify tcpdump options desired. (or enter '?' for a list of supported options) Options: -n vlan and (host 192.168.10.50 and host 192.168.11.50)

10:26:16.525928 IP 192.168.10.50.42144 > 192.168.11.50.80: Flags [S], seq 3065553465, win 29200, option

La captura de LINA muestra el flujo que lo atraviesa:

<#root>

firepower#

show capture CAPI

437 packets captured 1: 09:51:19.431007 802.1Q vlan#202 P0 192.168.10.50.42118 > 192.168.11.50.80: S 2

El seguimiento de los paquetes de LINA es otra forma de ver los veredictos de Snort. El primer paquete obtuvo el veredicto de APROBADO:

<#root>

```
firepower#
```

show capture CAPI packet-number 1 trace | i Type Verdict

Type: CAPTURE Type: ACCESS-LIST Type: ROUTE-LOOKUP Type: ACCESS-LIST Type: CONN-SETTINGS Type: NAT Typ Type: SNORT

Snort id 22, NAP id 2, IPS id 0, Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP Type: ADJACENCY-LOOKUP Type: CAPTURE

Seguimiento del paquete TCP SYN/ACK en la interfaz OUTSIDE:

<#root>

firepower#

show capture CAPO packet-number 2 trace | i Type|Verdict

Type: CAPTURE Type: ACCESS-LIST Type: FLOW-LOOKUP Type: EXTERNAL-INSPECT Type: SNORT Snort id 22, NAP id 2, IPS id 0, Verdict PASS Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet Type: INPUT-ROUTE-LOOKUP-FROM-OUTPUT-ROUTE-LOOKUP Type: ADJACENCY-LOOKUP Type: CAPTURE

El ACK TCP obtiene el veredicto PERMITLIST:

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 3 trace | i Type|Verdict
Type: CAPTURE Type: ACCESS-LIST Type: FLOW-LOOKUP Type: EXTERNAL-INSPECT Type: SNORT
Snort id 22, NAP id 2, IPS id 0, Verdict PERMITLIST
Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow Type: CAPTURE

Este es el resultado completo del veredicto de Snort (paquete n.º 3):

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 3 trace | b Type: SNORT

Type: SNORT

Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: TCP, ACK, seq 687485179, a
Verdict PERMITLIST

Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow

El cuarto paquete no se reenvía al motor Snort, ya que el veredicto se almacena en caché en el motor LINA:

<#root>

firepower#

show capture CAPI packet-number 4 trace

441 packets captured 4: 10:34:02.741523 802.1Q vlan#202 P0 192.168.10.50.42158 > 192.168.11.50.80: P 1 Found flow with id 1254, using existing flow

Phase: 4 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Verdict: (fast-forward Result: input-interface: INSIDE(vrfid:0) input-status: up input-line-status: up Action: allow 1 packet

Las estadísticas de Snort confirman esto:

<#root>

firepower#

show snort statistics

Packet Counters:

Passed Packets 2

Blocked Packets 0 Injected Packets 0 Packets bypassed (Snort Down) 0 Packets bypassed (Snort Busy) 0 F Fast-Forwarded Flows 1

Blacklisted Flows 0 Miscellaneous Counters: Start-of-Flow events 0 End-of-Flow events 1 Denied flow ev

Flujo de paquetes con regla de confianza. Snort inspecciona algunos paquetes y LINA inspecciona el resto:



Situación hipotética 2. Acción de confianza de ACP (sin SI, QoS y política de identidad)

Si desea que el FTD aplique comprobaciones de inteligencia de seguridad (SI) a todos los flujos, SI ya está activado en el nivel de ACP y puede especificar los orígenes de SI (TALOS, fuentes, listas, etc.). Por otro lado, en caso de que desee deshabilitarla, deshabilite la SI para redes globalmente por ACP, la SI para URL y la SI para DNS. La SI para redes y URL está deshabilitada, como se muestra en la imagen:

DNS Policy 🖌 🛢	
Default DNS Policy	v
Whitelist (1)	Blacklist (1)
Networks	Networks
Global Whitelist (Any Zone)	Global Blacklist (Any Zone)
URLs	URLs

En este caso, la regla de confianza se implementa en LINA como Confianza:

<#root>

>

show access-list

. . .

access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268435461: L4 RULE: Rule1 access-list CSM_FW_ACL_ line 1

Nota: A partir de 6.2.2, FTD admite TID. El TID funciona de manera similar a la SI, pero en caso de que la SI esté deshabilitada, no "fuerza" el redireccionamiento de paquetes al motor Snort para la inspección del TID.

Verifique el comportamiento:

Inicie una sesión HTTP del host A (192.168.1.40) al host B (192.168.2.40). Dado que se trata de un FP4100 y admite la descarga de flujo en el hardware, suceden estas cosas:

- Algunos paquetes se reenvían a través del motor LINA de FTD y el resto del flujo se descarga en SmartNIC (acelerador de HW).
- No se reenvían paquetes al motor Snort

La tabla de conexiones LINA de FTD muestra el "o" indicador, lo que significa que el flujo se ha descargado al hardware. Además, observe la ausencia de la bandera "N". Esto esencialmente significa 'sin redireccionamiento de Snort':

<#root>

firepower#

show conn

1 in use, 15 most used TCP OUTSIDE 192.168.2.40:80 INSIDE 192.168.1.40:32809, idle 0:00:00, bytes 9495

Las estadísticas de Snort muestran solo los eventos de registro al comienzo y al final de la sesión:

<#root>

firepower#

show snort statistics

Packet Counters: Passed Packets 0 Blocked Packets 0 Injected Packets 0 Packets bypassed (Snort Down) 0 Start-of-Flow events 1 End-of-Flow events 1

Los registros de LINA de FTD muestran que para cada sesión hubo 2 flujos (uno por cada dirección) descargados en el HW:

<#root>

Sep 27 2017 20:16:05: %ASA-7-609001: Built local-host INSIDE:192.168.1.40 Sep 27 2017 20:16:05: %ASA-6-302013: Built inbound TCP connection 2 Offloaded TCP Flow for connection 25384 from INSIDE :192.168.1.40/32809 (192.168.1.40/32809) to OUTSIDE:192.168.2.40/80 (192.168.2.40/80) Sep 27 2017 20:16 Offloaded TCP Flow for connection 25384 from OUTSIDE :192.168.2.40/80 (192.168.2.40/80) to INSIDE:192.168.1.40/32809 (192.168.1.40/32809) Sep 27 2017 20:16:

Flujo de paquetes con regla de confianza implementada como **trust** acción en LINA. LINA inspecciona algunos paquetes y el resto se descarga en SmartNIC (FP4100/FP9300):



Casos de uso

• Debe utilizar la acción **Trust** cuando desee que sólo unos pocos paquetes sean verificados por el motor Snort (por ejemplo, detección de aplicaciones, verificación SI) y que el resto del flujo se descargue al motor LINA

• Si utiliza FTD en FP4100/9300 y desea que el flujo omita por completo la inspección de Snort, considere la regla de prefiltro con la acción **Fastpath** (consulte la sección relacionada en este documento)

Considere la topología como se muestra en la imagen:



Considere también la política como se muestra en la imagen:

Access	Control 🕨 Prefil	ter Net	work [Disco	overy Applica	ation Detectors	Correlation	Actions	•	
FTD_I	Prefilter									
Enter Desc	cription									
Rules										
						0	Add Tunnel Ru	ile 🛛 🗿 Add	Prefilter Rule	Search Rule
#	Name	Rule T		De Int	Source Networks	Destination Networks	Source Port	Destinat Port	VLAN Tag	Action
1	Name Rule T De S Int N Prefilter1 Prefilter any any z				2 192.168.1.40	👳 192.168.2.40	any	any	any	🗙 Block

Esta es la política implementada en el motor Snort de FTD (archivo ngfw.rules):

<#root>

Start of tunnel and priority rules.

These rules are evaluated by LINA

. Only tunnel tags are used from the matched rule id. 268437506

deny

any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 any any any (tunnel -1

En LINA:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 268437506: PREFILTER POLICY: FTD_Prefilter access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 26

deny

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268437506 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x76476240

Cuando rastrea un paquete virtual, muestra que LINA descarta el paquete y nunca lo reenvía a Snort:

<#root>

firepower# packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.40 8 0 192.168.2.40 ... Phase: 4

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: DROP

Config: access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268437506 event-log access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268437506:

PREFILTER POLICY: FTD_Prefilter

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268437506: RULE: Prefilter1 Additional Information: Result: inp Drop-reason: (acl-drop) Flow is denied by configured rule

Las estadísticas de Snort muestran:

<#root>

firepower#

show snort statistics

Packet Counters: Passed Packets 0 Blocked Packets 0 Injected Packets 0 Packets bypassed (Snort Down) 0 Denied flow events 1

Los descartes de la ASP en LINA muestran:

<#root>

firepower#

show asp drop

Frame drop:

Flow is denied by configured rule (acl-drop)

1

Puede utilizar una regla de bloqueo de filtro previo cuando desee bloquear el tráfico según las condiciones L3/L4 y sin necesidad de realizar ninguna inspección de Snort del tráfico.

Acción Fastpath de política de prefiltro

Considere la regla de política de prefiltro como se muestra en la imagen:

Access	Control 🕨 Prefilt	er Netv	work D	iscovery	Applic	ation Detectors	Correlati	on Actio	ons 🔻		
FTD_I	Prefilter										
Enter Deso	cription										
Rules											
						(🕽 Add Tunnel	Rule 📀	Add Prefilter R	ule	Search Rules
#	Name	Rule T	Sot Int	De Sour Ini Netv	ce vorks	Destination Networks	Source Port	Destinati Port	. VLAN Tag	Act	ion
1	Prefilter1	Prefilter	any a	any 👼 19	2.168.1.40	2192.168.2.40	any	👷 TCP (6):	80 any	\rightarrow	Fastpath

Esta es la política implementada en el motor FTD Snort:

<#root>

268437506

fastpath

any any any any any any any (log dcforward flowend) (tunnel -1)

En LINA de FTD:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 268437506:

PREFILTER POLICY: FTD_Prefilter

access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 268437506: RULE: Prefilter1 access-list CSM_FW_ACL_ line

trust

tcp host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 eq www rule-id 268437506 event-log flow-end (hitcnt=0) 0xf3410

Verifique el comportamiento:

Cuando el host A (192.168.1.40) intenta abrir una sesión HTTP en el host B (192.168.2.40), algunos paquetes pasan por LINA y el resto se descarga en SmartNIC. En este caso, **system support trace** con **firewall-engine-debug** activados muestra:

<#root>

system support trace

Please specify an IP protocol: tcp Please specify a client IP address: 192.168.1.40 Please specify a c 192.168.1.40-32840 > 192.168.2.40-80 6 AS 1 I 8 Got end of flow event from hardware with flags 04000000

Los registros de LINA muestran el flujo descargado:

<#root>

Oct 01 2017 14:36:51: %ASA-7-609001: Built local-host INSIDE:192.168.1.40 Oct 01 2017 14:36:51: %ASA-7-609001: Built local-host OUTSIDE:192.1 Offloaded TCP Flow for connection 966 from INSIDE :192.168.1.40/32840 (192.168.1.40/32840) to OUTSIDE:192.168.2.40/80 (192.168.2.40/80) Oct 01 2017 14:36 Offloaded TCP Flow for connection 966 from OUTSIDE :192.168.2.40/80 (192.168.2.40/80) to INSIDE:192.168.1.40/32840 (192.168.1.40/32840)

Las capturas LINA muestran 8 paquetes que pasan:

<#root>

firepower# show capture capture CAPI type raw-data buffer 33554432 trace trace-count 100 interface INSIDE [Capturing -

3908 bytes]

match ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 capture CAPO type raw-data buffer 33554432 trace trace-co 3908 bytes]

match ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40

<#root>

firepower#

show capture CAPI

8 packets captured

1: 14:45:32.700021 192.168.1.40.32842 > 192.168.2.40.80: S 3195173118:3195173118(0) win 2920 <mss 1460

Las estadísticas del flujo descargado de FTD muestran 22 paquetes descargados en el HW:

<#root>

firepower#
show flow-offload statistics
Packet stats of port : 0
Tx Packet count : 22
Rx Packet count : 22

Dropped Packet count : 0 VNIC transmitted packet : 22 VNIC transmitted bytes : 15308 VNIC Dropped pack

También puede utilizar el **show flow-offload flow** comando para ver información adicional relacionada con los flujos descargados. Aquí tiene un ejemplo:

<#root>

firepower#

show flow-offload flow

Total offloaded flow stats: 2 in use, 4 most used, 20% offloaded, 0 collisions TCP intfc 103 src 192.168.1.40:39301 dest 192.168.2.40:20, static, timestamp 616063741, packets 33240, TCP intfc 104 src 192.168.2.40:20 dest 192.168.1.40:39301, static, timestamp 616063760, packets 249140, firepower#

show conn

o <- offloaded flow

TCP OUTSIDE 192.168.2.40:20 INSIDE 192.168.1.40:34713, idle 0:02:40, bytes 821799360, flags UFRIO

• El porcentaje se basa en la salida "show conn". Por ejemplo, si 5 conns en total pasan a través del motor FTD LINA y 1 de ellos se descarga, el 20% se informa como descargado

• El límite máximo de sesiones descargadas depende de la versión de software (por ejemplo, ASA 9.8.3 y FTD 6.2.3 admiten 4 millones de flujos descargados bidireccionales (u 8 millones unidireccionales))

• En caso de que el número de flujos descargados alcance el límite (por ejemplo, 4 millones de flujos bidireccionales), no se descargarán nuevas conexiones hasta que se eliminen las conexiones actuales de la tabla de descargas

Para ver todos los paquetes en FP4100/9300 que pasan por FTD (descargados + LINA), es necesario habilitar la captura a nivel del chasis, como se muestra en la imagen:

Capture Session	Filter List			
_				Capture Session
CAF	Drop Count: 0 C	perational State: DOWN - Session	_Admin_Shut Buffer Size: 256 MB	Snap Length: 1518 Bytes
Interface Name	Filter	File Size (in bytes)	File Name	Device Name
Ethernet1/9	None	0	CAP-ethernet-1-9-0.pcap	FTD 🛃
Ethernet1/1	None	0	CAP-ethernet-1-1-0.pcap	FTD 🔟

La captura del plano posterior del chasis muestra ambas direcciones. Debido a la arquitectura de captura FXOS (2 puntos de captura por dirección), cada paquete se muestra **dos veces**, como se muestra en la imagen:

Estadísticas de paquetes:

- Paquetes totales mediante FTD: 30
- Paquetes a través de FTD LINA: 8
- Paquetes descargados al acelerador de hardware SmartNIC: 22

En el caso de una plataforma diferente a FP4100/FP9300, todos los paquetes son manejados por el motor LINA ya que no se soporta la descarga de flujo (observe la ausencia del indicador **o**):

<#root>

FP2100-6#

show conn addr 192.168.1.40

33 in use, 123 most used Inspect Snort: preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 2 most enabled, 0 UxIO

Los syslogs de LINA solo muestran la configuración de la conexión y los eventos de finalización de la conexión:

<#root>

FP2100-6#

show log | i 192.168.2.40

Jun 21 2020 14:29:44: %FTD-6-302013:

Built inbound TCP

connection 6914 for INSIDE:192.168.1.40/50900 (192.168.11.101/50900) to OUTSIDE:192.168.2.40/80 (192.1

Teardown TCP connection

6914 for INSIDE:192.168.1.40/50900 to OUTSIDE:192.168.2.40/80 duration 0:00:46 bytes 565 TCP FINs from

Casos de uso

• Utilice la acción Fastpath de prefiltro cuando desee omitir por completo la inspección de Snort. Por lo general, querrá hacer esto para los flujos grandes y pesados en los que confía, como copias de seguridad, transferencias de bases de datos, etc.

• En los dispositivos FP4100/9300, la acción Fastpath activa la descarga de flujo y solo unos pocos paquetes pasan por el motor LINA de FTD. El resto se maneja a través de SmartNIC, lo que disminuye la latencia.

Acción Fastpath de política de prefiltro (conjunto en línea)

En caso de que se aplique una acción Prefilter Policy Fastpath al tráfico que pasa por un conjunto en línea (interfaces NGIPS), se deben tener en cuenta estos puntos:

- La regla se aplica al motor LINA como acción de confianza.
- El flujo no es inspeccionado por el motor Snort.
- La descarga de flujo (aceleración de hardware) no se produce porque la descarga de flujo no se aplica a las interfaces NGIPS.

A continuación se muestra un ejemplo de un seguimiento de paquetes en el caso de la acción Prefilter Fastpath aplicada en un conjunto en línea:

firepower# packet-tracer input inside tcp 192.168.1.40 12345 192.168.1.50 80 detailed Phase: 1 Type: NGIPS-MODE Subtype: ngips-mode Result: ALLO

Esta es la representación visual de la trayectoria del paquete:



Acción Fastpath de política de prefiltro (conjunto en línea con conector)

Igual que en el caso del conjunto en línea.

Acción de análisis de políticas de prefiltro

Escenario 1. Análisis de prefiltro con regla de bloqueo de la ACP

Considere la política de prefiltro que contiene una regla de análisis, como se muestra en la imagen:

A	ccess Control	► Prefilt	er Netw	ork Discove	ery Applicat	ion Detect	ors C	Correlatio	n Ac	tions 🔹		
Ρ	refilter_P	olicy1										
En	ter Description											
	Rules											
							Add Tun	nel Rule	📀 Ad	d Prefilter R	ule	Search R
#	Name	Rule T	Source Interfac	Destinat Interfac	Source Networks	Destinatio Networks	on So Po	ource De ort Po	estinat ort	VLAN Tag	Actio	on
1	Prefilter_Rule1	Prefilter	any	any	2 192.168.1.40	👳 192.168	.2.40 an	iy an	Y	any	🖋 A	nalyze

El ACP contiene solamente la regla por defecto que se fija en Block All Traffic como se muestra en la imagen:

Access Contro	I > Access (Control	Network D	iscovery	Applicati	on Dete	ctors	Correlatio	n Actio	ons 🔻					
ACP1															
Prefilter Policy	Prefilter_Polic	<u>y1</u>			s	SL Polic	y: <u>None</u>								
Rules Se	curity Intelli	gence H	TTP Respon	ses Adva	anced						Tinh 🔚	eritance S			
46	Show Rule Conflicts														
# Name	# Name Source Zones Dest Netwo Netwo VLAN Users Applic Source Dest P URLs ISE/S Action # Mandatory - ACP1 (-)														
➡ Mandatory	- ACP1 (-)														
There are no rul	es in this secti	ion. Add Rule	e or Add Cate	gory											
🔻 Default - AG	CP1 (-)														
There are no rul	es in this secti	ion. Add Rule	e or Add Cate	gory											
Default Action								A	ccess Contr	ol: Block	All Traffic				

Esta es la política implementada en el motor Snort de FTD (archivo ngfw.rules):

<#root>

Start of tunnel and priority rules.

These rules are evaluated by LINA. Only tunnel tags are used from the matched rule id.

268435460 allow any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 any any any (tunnel -1) 268435459 allow an

```
# Start of AC rule.
```

End of AC rule.

Esta es la política implementada en el motor LINA de FTD:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced

permit

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 (hitcnt=0) 0xb788b786

Verifique el comportamiento:

Packet-tracer muestra que el paquete está permitido por LINA, se reenvía al motor Snort (debido a una **permit** acción) y el motor Snort devuelve un **Block** veredicto ya que la acción predeterminada de AC coincide.



Nota: Snort no evalúa el tráfico según las reglas del túnel

Cuando rastrea un paquete, revela lo mismo:

<#root>

firepower#

packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.40 8 0 192.168.2.40

... Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435460: PREFILTER POLICY: Prefilter_Policy1 access-list CSM_F This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

... Phase: 14

Type: SNORT

Subtype:

Result: DROP

Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: ICMP AppID: service ICMP (3501), application unkn Firewall: block rule, id 268435458, drop

Snort: processed decoder alerts or actions queue, drop NAP id 1, IPS id 0,

Verdict BLOCKLIST, Blocked by Firewall

Snort Verdict:

(block-list) block list this flow

Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: OUTSIDE outpu Drop-reason: (firewall) Blocked by the firewall preprocessor

Situación hipotética 2. Análisis de prefiltro con regla de permiso de la ACP

Si el objetivo es permitir que el paquete atraviese FTD, es necesario agregar una regla a la ACP. La acción puede ser Allow (Permitir) o Trust (Confiar), que depende del objetivo (por ejemplo, si desea aplicar una inspección L7, debe utilizar **Allow** acción), como se muestra en la imagen:

A	cess Co	ntrol 🕨 A	Access Con	trol	Network Discov	ery App	ication	Detect	ors	Correla	tion	Actions	•		
A	CP1														
Ent	er Descrij	otion													
Pre	filter Po	icy: Prefil	ter_Policy1				SSL	Policy:	None						Identit
														Ta In	heritance Set
	Rules	Securit	y Intelligen	ice HT	TP Responses	Advanced									-
đ	Filter b	/ Device					🗆 s	how Rul	e Conflic	ts 🔞	🗿 Add	Category		Add Rule	Search Rul
#	# Name Sou Dest Zones Source Networks Dest Networks VLA Users App Sou Des URLs ISE Action														
	Nume		Zones	Zones	Networks	Networks		V LA	- OSCIS	Арр	500	Des	UKLS	Attr	Action
-	Manda	tory - ACF	P1 (1-1)												
1	Rule1		Any	Any	2 192.168.1.4	0 👼 192.10	58.2.40	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	🛹 Allow
-	Default	: - ACP1 (-)												
Т	here are r	o rules in	this section.	Add Rule	or Add Category										
D	efault Ac	tion									Acc	ess Contr	ol: Bloc	k All Traffic	5

La política implementada en el motor Snort de FTD:

<#root>

Start of AC rule.

268435461 allow any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 any any any

En el motor LINA:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced

permit

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 (hitcnt=1) 0xb788b786

Verifique el comportamiento:

Packet-tracer muestra que el paquete coincide con la regla 268435460 en LINA y 268435461 en el motor Snort:

<#root>

firepower#

packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.40 8 0 192.168.2.40

... Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global acce

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435 This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached ... Phase: 14 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: IC allow rule, id 268435461, allow

NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PASS

Snort Verdict: (pass-packet) allow this packet

... Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: OUTSIDE out
Action: allow

Situación hipotética 3. Análisis de prefiltro con regla de confianza de ACP

En caso de que la ACP contenga una regla de confianza, la tendrá como se muestra en la imagen:

Ac	cess Cor	ntrol 🕨 A	ccess Con	trol	Network Discove	ry Application	Detecto	ors (Correlati	on A	ctions 🔻			
A	CP1													
Ent	er Descript	ion												
Pre	filter Poli	cy: <u>Prefilt</u>	er_Policy1			s	SL Polic	y: <u>None</u>						Identi
													Te In	heritance Se
	Rules	Security	y Intelligen	ce HT	TP Responses	Advanced								
đ	Filter by	Device					Show	Rule Co	nflicts 🧕) 🕥 /	Add Catego	ory 📀	Add Rule	Search Rul
#	Name		Zones	Zones	Networks	Networks	VLA	Users	Арр	Sou	Des	URLS	Attr	Action
-	Mandate	ory - ACP	1 (1-1)											
1	Rule1		Any	Any	2 192.168.1.40	2 192.168.2.40	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	⇒ Trust
-	Default	- ACP1 (·	-)											
Tl	nere are no	rules in t	this section.	Add Rule	or Add Category									
D	efault Act	ion									Access Cor	ntrol: Bloc	k All Traffic	;

Snort:

Start of AC rule.

268435461 fastpath any 192.168.1.40 32 any any 192.168.2.40 32 any any any

268435458 deny any any any any any any any any (log dcforward flowstart) # End of AC rule.

LINA:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced

permit

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 (hitcnt=2) 0xb788b786

Recuerde que, dado que el SI está activado de forma predeterminada, la regla de confianza se implementa como **permit** acción en LINA, de modo que al menos unos pocos paquetes se redirigen al motor Snort para su inspección.

Verifique el comportamiento:

Packet-tracer muestra que el Permito del motor Snort enumera el paquete y básicamente descarga el resto del flujo a LINA:

<#root>

firepower#

packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.40 8 0 192.168.2.40

... Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435460: PREFILTER POLICY: Prefilter_Policy1 access-list CSM_ This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached ... Phase: 14 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: IC trust/fastpath rule, id 268435461, allow NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PERMITLIST

Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow

... Result: input-interface: INSIDE input-status: up input-line-status: up output-interface: OUTSIDE out Action: allow

Situación hipotética 4. Análisis de prefiltro con regla de confianza de ACP

En esta situación, la SI se deshabilitó manualmente.

La regla se implementa en Snort de la siguiente manera:

<#root>

Start of AC rule. 268435461

fastpath

En LINA, la regla se implementa como Confianza. Sin embargo, un paquete coincide con la regla de permiso (consulte recuentos de aciertos ACE) que se implementa debido a la regla de análisis de filtro previo y el motor Snort inspecciona el paquete:

<#root>

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced

permit ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40

rule-id 268435460 (hitcnt=3) 0xb788b786 ... access-list CSM_FW_ACL_ line 13 advanced

trust ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40

rule-id 268435461 event-log flow-end (hitcnt=0) 0x5c1346d6 ... access-list CSM_FW_ACL_ line 16 advance deny ip any any

rule-id 268435458 event-log flow-start (hitcnt=0) 0x97aa021a

Verifique el comportamiento:

<#root>

firepower#

packet-tracer input INSIDE icmp 192.168.1.40 8 0 192.168.2.40

... Phase: 4 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: access-group CSM_FW_ACL_ global acce

ip host 192.168.1.40 host 192.168.2.40 rule-id 268435460 access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268435 This packet will be sent to snort for additional processing where a verdict will be reached

... Phase: 14 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Snort Trace: Packet: trust/fastpath rule, id 268435461, allow

NAP id 1, IPS id 0,

Verdict PERMITLIST

Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow ... Result: input-interface: INSIDE input-status: u

Puntos principales

• La acción **Analyze** se implementa como una regla de permiso en el motor LINA. Esto tiene un efecto en el paquete que se reenvía al motor Snort para su inspección

- La acción **Analyze** no despliega ninguna regla en el motor Snort, por lo que debe asegurarse de configurar una regla en el ACP que coincida en Snort<
- Depende de la regla ACP que se implemente en el motor Snort (block vs allow vs fastpath), Snort permite ninguno o todos o algunos paquetes

Casos de uso

• Un caso de uso de la acción de análisis es cuando tiene una regla Fastpath amplia en la política de prefiltro y desea establecer algunas excepciones para flujos específicos para que Snort los inspeccione.

Acción de monitoreo de la ACP

Una regla de monitoreo configurada en la interfaz de usuario del FMC:

ACP1 Enter Description												Ē	Analyze Hit Co	ounts			C	ancel	
Rules Security	Intelligence	нтт	P Responses	.ogging Adv	anced			F	Prefilter Policy	: Default F	Prefilter Pol	icy	Inheritance S SSL Policy: N	<u>setting</u> one	IS I P	<u>plicy A</u> Identi	ssignm ty Polic	i <u>ents (</u> y: Nor	(<u>2)</u> ne
Filter by Device	Search R	tules								×	Show F	Rule Confli	cts 😧 🕂 🖌	dd Ca	atego	ry	+ A0	d Rule	Э
Name	Sou Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Applic	Sou Ports	Dest Ports	URLs	Sou SGT	Dest SGT	Action	1 6 🛡	E,	<u>م</u> 2		ı 🔅	ŧ
▼ Mandatory - ACP1 (1-3)																		
1 Monitor_Rule	Any	Any	192.168.10.0/2	192.168.11.0/2	4 Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Monitor	Po	0	12		0 /	Ì

La regla de supervisión se implementa en el motor LINA de FTD como una permit acción y en el motor Snort como una audit acción.

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 10 advanced

permit

ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.0 255.255.255.0 rule-id

268438863

(hitcnt=0) 0x61bbaf0c

<#root>

```
admin@firepower:~$
```

cat /var/sf/detection_engines/9e080e5c-adc3-11ea-9d37-44884cf7e9ba/ngfw.rules

... # Start of AC

rule. 268438863 audit

any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.0 24 any any any (log dcforward flowend) # End rule 268438863

Puntos principales

• La regla de supervisión no descarta ni permite el tráfico, pero genera un evento de conexión. El paquete se compara con las reglas posteriores y se permite o descarta.

• Los eventos de conexión FMC muestran que el paquete coincidió con 2 reglas:

Conn	ne	ction Events 🛽	witch workflow)								
No Sear	rch	Constraints (Edit Searc	ch)								
Connections with Application Details Table View of Connection Events											
Jump to											
C		✤ First Packet ×	Last Packet ×	Action ×	Initiator IP ×	Responder IP ×	Source Port / × ICMP Type	Destination Port / ICMP × Code	Access Control × Policy	Access Control Rule ×	
•		2020-06-20 22:17:40	2020-06-20 22:17:43	Trust	2 192.168.10.50	2 192.168.11.50	41920 / tcp	80 (http) / tcp	ACP1	trust_L3-L4, Monitor_Rule	

System support trace El resultado muestra que los paquetes coinciden con ambas reglas:

<#root>

```
>
```

```
system support trace
```

Enable firewall-engine-debug too? [n]:

У

Please specify an IP protocol: tcp Please specify a client IP address:

192.168.10.50

Please specify a client port: Please specify a server IP address:

192.168.11.50

Please specify a server port: Monitoring packet tracer and firewall debug messages 192.168.10.50-41922 match rule order 2, 'Monitor_Rule', action Audit

192.168.10.50-41922 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 19

match rule order 3, 'trust_L3-L4', action Trust

192.168.10.50-41922 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 19 MidRecovery data sent for rule id: 268438858,rule

Casos de uso

Se utiliza para monitorear la actividad de la red y generar un evento de conexión.

Acción de bloqueo interactivo de la ACP

Una regla de bloqueo interactivo configurada en la interfaz de usuario del FMC:

	Rules Security Ir	Security Intelligence HTTP Responses Logging Advanced Prefilter Policy: Default Prefilter Policy: Device Y Search Rules X Show Rule Control														v Assignme	nts (2) : None
	Filter by Device	Security Intelligence HTTP Responses Logging Advanced Prefilter Policy: Default Prefilter Policy S Pervice Source Dest Zones Zones Dest Networks Dest Networks ULAN Tags Users Applic Source Dest URLs Source Dest SGT Activ													Add Category	+ Add	Rule
	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Applic	Source Ports	Dest Ports	URLs	Source SGT	Dest SGT	Action	6 • 6 2	c 2 🗖	¢
	 Mandatory - ACP1 (1 	-4)															
1	Inter-Block-Rule1	Any	Any	192.168.10.0/2	4 192.168.11.50	Any	Any	Any	Any	TCP (6)	:80 Any	Any	Any	S Interactive B	lock 🖪 🛡 🖥 🖇	2 🗔 🖬 0	/1
2	Inter-Block_Rule2	Any	Any	192.168.10.0/2	24 192.168.11.51	Any	Any	HTTP	Any	Any	Any	Any	Any	😪 Interactive B	lock 🎼 🛡 🖡 🖉	2 🗔 🖬 0	11

La regla de bloqueo interactivo se implementa en el motor LINA de FTD como una **permit** acción y en el motor Snort como una regla de derivación:

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268438864: L7 RULE: Inter-Block-Rule1 access-list CSM_

permit

tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.50 eq www rule-id 268438864 (hitcnt=3) 0xba785fc0 acces

permit

ip 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.51 rule-id 268438865 (hitcnt=0) 0x622350d0

Motor Snort:

<#root>

admin@firepower:~\$

cat /var/sf/detection_engines/9e080e5c-adc3-11ea-9d37-44884cf7e9ba/ngfw.rules

... # Start of AC rule. 268438864

bypass

any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.50 32 80 any 6 # End rule 268438864 268438865

bypass

La regla de bloqueo interactivo le indica al usuario que el destino está prohibido.



De manera predeterminada, el firewall permite omitir el bloqueo durante 600 segundos:

Rules	Security Intelligence	HTTP Responses	Logging	Advanced	
General	Settings				/
Maximum events	URL characters to store in	connection			1024
Allow an In (seconds)	teractive Block to bypass	blocking for			600
Retry URL	cache miss lookup				Yes
Enable Thr	eat Intelligence Director				Yes
Inspect tra	ffic during policy apply				Yes

En la system support trace salida puede ver que inicialmente el firewall bloquea el tráfico y muestra la página de bloqueo:

<#root>

>

system support trace

... 192.168.10.52-58717 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Packet: TCP, ACK, seq 983273680, ack 201487958 action Interactive

192.168.10.52-58717 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 22

bypass action sending HTTP interactive response of 1093 bytes

192.168.10.52-58717 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Firewall: interactive block rule, 'Inter-Block-R

Verdict BLACKLIST

192.168.10.52-58717 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 ===>

Blocked by Firewall

Verdict reason is sent to DAQ

Una vez que el usuario selecciona **Continue** (o actualiza la página del navegador) la depuración muestra que los paquetes están permitidos por la misma regla que imita y **Allow** acción:

<#root>

192.168.10.52-58718 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Packet: TCP, ACK, seq 1357413630, ack 2607625293 192.168.10.52-58718 - 192.168.11.50-80

action Interactive

192.168.10.52-58718 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 8

bypass action interactive bypass

192.168.10.52-58718 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 8

allow action

192.168.10.52-58718 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Firewall: allow rule, 'Inter-Block-Rule1', allow Verdict PASS

Casos de uso

Muestre una página de advertencia a los usuarios web y deles la opción de continuar.

Bloqueo interactivo de la ACP con acción de restablecimiento

Un bloqueo interactivo con una regla de restablecimiento configurada en la interfaz de usuario del FMC:

_																			
															Inheritar	ce Settings	Policy Assign	nments (2)	
	Rules Security	Intellige	ence H	TTP Respo	nses Logging	Advanced						Prefilter	Policy: De	fault Prefilte	er Policy SSL Polic	y: None	Identity Po	licy: None	
	Filter by Device	Eiter by Device Y Show Rule Conflicts + Add Category + Add Rule																	
	-	Numera Sourie Dest Source Dest VLAN theme Areas Sourie Dest Parts Turk Sourie Dest Arian															_		
	Name		Sour Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Appli	Sour Ports	Dest Ports	URLs	Sour SGT	Dest SGT	Action	15 🛡 E	200	¢	
	Mandalana Acot	4																	
	 Mandatory - ACPT 	(1=4)																	
1	Inter-Block-Rule1		Any	Any	192.168.10.0/24	192.168.11.50	Any	Any	Any	Any	TCP (6):80	Any	Any	Any	Interactive Block with	reset F 🖤	620	0/1	i.
2	Inter-Block_Rule2		Any	Any	192.168.10.0/24	192.168.11.51	Any	Any	HTTP	Any	Any	Any	Any	Any	Interactive Block with	reset 🔢 🛡	6.200	0/1	i

El Bloque interactivo con regla de restablecimiento se implementa en el motor FTD LINA como una **permit** acción y en el motor Snort como regla de restablecimiento:

<#root>

firepower#

show access-list

... access-list CSM_FW_ACL_ line 9 remark rule-id 268438864: L7 RULE: Inter-Block-Rule1 access-list CSM_

permit

tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.50 eq www rule-id 268438864 (hitcnt=13) 0xba785fc0 acce

ip 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.11.51 rule-id 268438865 (hitcnt=0) 0x622350d0

Motor Snort:

<#root>

Start of AC rule. 268438864

intreset

any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.50 32 80 any 6 # End rule 268438864 268438865

intreset

any 192.168.10.0 24 any any 192.168.11.51 32 any any any (appid 676:1) (ip_protos 6, 17) # End rule 26

Al igual que el bloque con restablecimiento, el usuario puede seleccionar la Continue opción:



En la depuración de Snort, la acción que se muestra en Restablecimiento interactivo:

<#root>

>

system support trace

Enable firewall-engine-debug too? [n]:

У

Please specify an IP protocol: tcp Please specify a client IP address:

192.168.10.52

Please specify a client port: Please specify a server IP address:

192.168.11.50

Please specify a server port: Monitoring packet tracer and firewall debug messages 192.168.10.52-58958 action Interactive Reset

192.168.10.52-58958 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 24

bypass action sending HTTP interactive response of 1093 bytes

192.168.10.52-58958 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Firewall: interactive block rule, 'Inter-Block-R Verdict BLACKLIST

192.168.10.52-58958 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 ===>

Blocked by Firewall

Verdict reason is sent to DAQ

En este momento, la página de bloqueo se muestra al usuario final. Si el usuario selecciona **Continue** (o actualiza la página web) la misma regla coincide y esta vez permite el tráfico a través de:

<#root>

192.168.10.52-58962 - 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 CID 0 Packet: TCP, ACK, seq 1593478294, ack 3135589307 192.168.10.52-58962 - 192.168.11.50-80

action Interactive Reset

192.168.10.52-58962 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 14

bypass action interactive bypass

192.168.10.52-58962 > 192.168.11.50-80 6 AS 1-1 I 14 allow action 192.168.10.52-58962 - 192.168.11.50-

Verdict PASS

192.168.11.50-80 - 192.168.10.52-58962 6 AS 1-1 CID 0 Packet: TCP, ACK, seq 3135589307, ack 1593478786 Verdict PASS

El bloqueo interactivo con regla de restablecimiento envía un RST de TCP al tráfico no web:

<#root>

firepower#

show cap CAPI | i 11.50

2: 22:13:33.112954 802.1Q vlan#202 P0 192.168.10.50.40010 > 192.168.11.50.21: S 3109534920:3109534920(

3422362570:3422362570(0) ack 3109534931 win 0

Orificios y conexiones secundarias de FTD

En las versiones anteriores (por ejemplo, 6.2.2, 6.2.3, etc.), el motor Snort no abre agujeros para conexiones secundarias (por ejemplo, datos FTD) si se utiliza la **Trust** acción. En las últimas versiones, este comportamiento cambia y el motor Snort abre agujeros incluso con la **Trust** acción.

Pautas de la regla de FTD

- Utilice las reglas Fastpath de la política de prefiltro para los grandes flujos y para disminuir la latencia del cuadro.
- Utilice las reglas de bloqueo de prefiltro para el tráfico que debe bloquearse según las condiciones L3/L4.
- Utilice las reglas de confianza de la ACP si desea omitir muchas de las verificaciones de Snort, pero aún así quiere aprovechar las características tales como política de identidad, QoS, SI, detección de aplicaciones, filtro de URL.

• Coloque reglas que afecten menos el rendimiento del firewall en la parte superior de la política de control de acceso con el uso de estas pautas:

- Reglas de bloqueo (capas 1 a 4): bloqueo de prefiltro
- Reglas de permiso (capas 1 a 4): Fastpath de prefiltro
- Reglas de bloqueo de la ACP (capas 1 a 4)
- Reglas de confianza (capas 1 a 4)
- Reglas de bloqueo (capas 5 a 7: detección de aplicaciones, filtrado de URL)
- Reglas de permiso (capas 1 a 7: detección de aplicaciones, filtrado de URL, política de intrusiones/política de archivos)
- Regla de bloqueo (regla predeterminada)
- Evite el registro excesivo (inicie sesión al principio o al final y evite ambos al mismo tiempo).
- Tenga en cuenta la expansión de reglas para verificar la cantidad de reglas en LINA.

<#root>

firepower#

show access-list | include elements

access-list CSM_FW_ACL_;

7 elements

; name hash: 0x4a69e3f3

Summary

Acciones de prefiltro

Rule Action (FMC UI)	LINA Action	Snort Action	Notes
Fastpath	Trust	Fastpath	Static Flow Offload to SmartNIC (4100/9300). No packets are sent to Snort engine.
Analyze	Permit	-	The ACP rules are checked. Few or all packets are sent to Snort engine for inspection. Traffic is allowed or dropped based on Snort engine verdict
Block (Prefilter)	Deny	-	Early drop by FTD LINA No packets are sent to Snort engine

Acciones de la ACP

Rule Action (FMC UI)	Additional Conditions	LINA Action	Snort Action	Notes
Block	The rule matches L3/L4 conditions	Deny	Deny	
Block	The rule has L7 conditions	Permit	Deny	
Allow		Permit	Allow	6.3+ supports Dynamic Flow Offload (4100/9300)
Trust	(SI, QoS, or ID) enabled	Permit	Fastpath	6.3+ supports Dynamic Flow Offload (4100/9300)
Trust	(SI, QoS, and ID) disabled	Trust	Fastpath	Static Flow Offload (4100/9300)
Monitor		Permit	Audit	Monitor Rule doesn't drop or permit traffic, but it generates a Connection Event. The packet is checked against subsequent rules and it is either allowed or dropped
Block with reset		Permit	Reset	When a packet matches Block with reset rule FTD sends a TCP Reset packet or an ICMP Type 3 Code 13 Destination Unreachable (Administratively filtered) message
Interactive Block		Permit	Bypass	Interactive Block Rule prompts the user that the destination is forbidden If bypassed, by default, the firewall allows to bypass the block for 600 seconds
Interactive Block with reset		Permit	Intreset	Same as Interactive Block with the addition of a TCP RST in case of non-web traffic

Nota: a partir de la versión 6.3 del código de software FTD, la descarga de flujo dinámica puede descargar conexiones que cumplan criterios adicionales; por ejemplo, paquetes de confianza que requieran inspección de Snort. Consulte la sección Descarga de conexiones grandes (flujos) de la Guía de configuración de Firepower Management Center para obtener más detalles

Información Relacionada

- <u>Reglas de control de acceso de FTD</u>
- Políticas de prefiltro y prefiltrado de FTD
- Análisis de las capturas de firewall de Firepower para solucionar problemas de red de manera eficaz

- <u>Trabajo con capturas de Firepower Threat Defense (FTD) y Packet Tracer</u>
- Configuración del inicio de sesión en FTD mediante el FMC
- <u>Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems</u>
- Descarga de conexiones grandes

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).