

Access Point Service Pack (APSP) per la notifica sul campo 74035 (CSCwf67316)

Sommario

In questa tabella vengono forniti collegamenti agli Access Point Service Pack (APSP) per indirizzare la notifica sul campo 74035. Questi APSP si applicano solo a Cisco IOS® XE 17.3.7, 17.6.5 e 17.9.3 e verranno sostituiti dalle versioni 17.3.8, 17.6.6 e 17.9.4. Gli APSP forniscono correzioni solo per le seguenti serie AP: 2800, 2800, 4800, 1560, IW6300, ESW6300.

Per maggiori dettagli, vedere:

[Notifica 74035](#)

[CSCwf67316: 2800/3800/4800/1560/IW6300 potrebbe non rilevare il radar sui livelli richiesti dopo il tempo CAC](#)

Release	Immagine APSP	
17.3.7	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (switch EWC): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p>	https://w

	<p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.6.5	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (switch EWC): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p>	https://w

	<p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.9.3	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (switch EWC): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3 Nome immagine: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	https://w

EWC C9115:

<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3>

Nome immagine: [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC C9117:

<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3>

Nome immagine: [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC C9120:

<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3>

Nome immagine: [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC C9124:

<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3>

Nome immagine: [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

EWC C9130:

<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3>

Nome immagine: [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).