Catalyst OS が稼働する Catalyst スイッチ上で同 じ VLAN 上に送信側と受信側が存在する場合の マルチキャスト トラフィックの制限

内容

 概要

 前提条件

 要件

 使用するコンポーネント

 関連製品

 表記法

 CGMP を使用した設定

 IGMP スヌーピングを使用した設定

 IGMP スヌーピング クエリア機能を使用した設定

 関連情報

<u>概要</u>

ネットワーク マネージャからは、マルチキャストの送信側と受信側が同じ VLAN 上にある場合に 、スイッチ上でマルチキャスト トラフィックを制限できるかどうか、この設定のために必要な条 件は何か、ルータが必要かどうかといった問い合せが頻繁に寄せられます。

それは可能であり、ほとんどの場合はルータが必要になるというのが、この回答です。

注: Catalyst 6500/6000シリーズスイッチのCatOS 7.1以降のバージョンでは、Internet Group Management Protocol(IGMP)スヌーピングクエリアと呼ばれる新機能が使用できます。この機能 を使用すると、マルチキャストの送信側と受信側が同じ VLAN にある場合にマルチキャスト トラ フィックを制限するのに、ルータを使用する必要がなくなります。IGMP スヌーピング クエリア では、マルチキャスト トラフィックのルーティングが不要なので Protocol Independent Multicast (PIM) と IGMP が設定されていない VLAN 上で、IGMP スヌーピングがイネーブルに されます。

前提条件

<u>要件</u>

この文書を読むには、次の知識が必要です。

 マルチキャストの送信側とすべての受信側が同じ VLAN にある場合に、スイッチ上でのマル チキャスト トラフィックを制限するために必要になる基本的な要件は、次のとおりです。ス イッチでは、Cisco Group Management Protocol (CGMP) または Internet Group Management Protocol (IGMP) スヌーピングが有効にされている必要があります。レイヤ2 デバイスでのマルチキャストを制限する別の方式である GARP Multicast Registration Protocol (GMRP)は、ここでは扱いません。ルータの送信側と受信側がある VLAN に接続 されているインターフェイスでは、Protocol-Independent Multicast (PIM) が有効になってい る必要があります。CGMP を使用している場合は、ルータの送信側と受信側がある VLAN に 接続されているインターフェイスで、CGMP が有効になっている必要があります。注:マル チキャストを単一のVLANに制限し、マルチキャストトラフィックを他のインターフェイスま たはサブネットに転送する予定がない場合は(ip multicast-routingグローバルコンフィギュレ ーションコマンドを使用して)、ルータでマルチキャストルーティングを有効にする必要はあ りません。

このドキュメントでは、CatOS が稼働する Catalyst スイッチでのマルチキャスト トラフィックの制限について説明しています。Cisco IOS(R) システム ソフトウェア (ネイティブ モード)が稼働する Catalyst 4000 および 6000 スイッチでマルチキャスト トラフィックを制限するには、次のドキュメントを参照してください。Catalyst 4000 での IGMP スヌーピングの説定

<u>使用するコンポーネント</u>

このドキュメントの例を作成するにあたっては、次のデバイスをラボ環境で使用しました。

- Cisco IOS 12.0(7)W5(15d) が稼働している Catalyst 4908G-L3 スイッチ ルータ
- Catalyst OS 5.5(2) が稼働している Catalyst 4003 スイッチ
- Catalyst OS 5.5(2) が稼働している Catalyst 6009 スイッチ
- Catalyst OS 5.5(2) が稼働している Catalyst 5509 スイッチ
- IGMP スヌーピング クエリア機能については 8.1(3) および 7.6(2a) が稼働している Catalyst 6500/6000 シリーズのスイッチ 2 台
- マルチキャストの受信側(ホスト)として動作する、ルータ2台(この場合は Catalyst 2948G-L31台と Cisco 70001台)

• IP マルチキャスト ストリームを送信できるトラフィック ジェネレータ(SmartBits 2000) このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

関連製品

CGMP と IGMP スヌーピングは、各 Catalyst スイッチで次のようにサポートされています。

- Catalyst 4000 ファミリ: CGMP のみ
- Catalyst 6000 ファミリ: IGMP スヌーピングのみ
- Catalyst 5000 ファミリ:IGMP スヌーピング(スーパーバイザ エンジン III/IIIF(NFFC また は NFFC II)、またはスーパーバイザ エンジン IIG/IIIG が必要)と CGMP

特定のハードウェアやソフトウェアに関する要件などを含む詳細については、Catalyst 4000/5000 および Catalyst 6000 のマルチキャストに関するドキュメントを参照してください。

このドキュメントの設定は、外部に接続されていないラボ環境で実装されたものです。ここでの 設定を実践する前に、各設定やコマンドがネットワークにどのように影響するかを理解してくだ さい。 ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してください。

<u>CGMP を使用した設定</u>

この例では、マルチキャストの送信側と受信側が同じ VLAN 上にある基本的なネットワーク環境 を示しています。目的とする動作は、スイッチ上でのマルチキャストの転送を、そのマルチキャ スト ストリームを要求しているポート宛てだけに限定することです。

この例のネットワークトポロジを図1に示します。

図 1 : CGMP 例 パート 1



トラフィック ジェネレータは、マルチキャスト UDP パケットの 1 Mbps のストリームを、VLAN 50 のグループ アドレス 239.10.10.10(Catalyst 4003 のポート 3/19)に送信しています。

4908G-L3 ルータが VLAN 50 のポート 3/1 で Catalyst 4003 に接続されています。 GigabitEthernet1 インターフェイスでは次の設定が適用されます(このルータではインターフェ イス経由でのマルチキャスト トラフィックのルーティングは行っていないので、グローバルに設 定されている ip multicast-routing コマンドはない点に注意してください)。

interface GigabitEthernet1

ip address 192.168.50.11 255.255.255.0

ip pim dense-mode

ip cgmp

Catalyst 4003 スイッチでは CGMP と CGMP fastleave がイネーブルになっています (<u>set cgmp</u> <u>enable と set cgmp leave enable</u>)。

Catalyst 4003には2つのホスト(マルチキャストレシーバ)が接続されています。ホストAは VLAN 50のポート3/3に接続されています。ホストBはVLAN 50のポート3/12に接続されています 。これらのホストは、実際には端末として設定されているルータです(ルーティングやその他の 機能は設定されていません)。 Host A には IP アドレス 192.168.50.13/24 に設定されたインター フェイスがあり、Host B には IP アドレス 192.168.50.75/24 に設定されたインターフェイスがあ ります。この例の後の方で、ip igmp join-group インターフェイス設定コマンドを使用して、これ らのホストをマルチキャスト グループに加入させます。 次の出力は、VLAN 50 でグループ アドレス 239.10.10.10 に対してトラフィック ジェネレータが 転送していながら、スイッチでは受信側がないという場合に、Catalyst 4908G-L3 で採取したも のです。

4908g-13# show ip pim interface

Address Interface Version/Mode Nbr Query DR Count Intvl 192.168.50.11 GigabitEthernet1 v2/Dense 0 30 192.168.50.11 4908g-13#show ip igmp interface gig 1 GigabitEthernet1 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.50.11/24 IGMP is enabled on interface Current IGMP version is 2 CGMP is enabled on interface IGMP query interval is 60 seconds IGMP querier timeout is 120 seconds IGMP max query response time is 10 seconds Last member query response interval is 1000 ms Inbound IGMP access group is not set IGMP activity: 2 joins, 1 leaves Multicast routing is enabled on interface Multicast TTL threshold is 0 Multicast designated router (DR) is 192.168.50.11 (this system) IGMP querying router is 192.168.50.11 (this system) Multicast groups joined: 224.0.1.40 queue_counter 2579 periodic_counter 77065 dmvrp_counter 0 timer_couter 77065 ast ray O 4908g-13# show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT X - Proxy Join Timer Running Outgoing Interface Flags: H - Hardware switched Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.10.10.10), 00:02:15/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DJC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet1, Forward/Dense, 00:02:15/00:00:00 (192.168.50.50, 239.10.10.10), 00:02:16/00:00:43, flags: PCT Incoming interface: GigabitEthernet1, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null 4908q-13# 太字の出力に注意してください。

- <u>show ip pim interfaceの出力</u>は、IPアドレスが192.168.50.11のGigabitEthernet1インターフェ イスでPIM-DenseMode(PIM-DM)が実行されていることを示しています。
- <u>show ip igmp interface gig 1 コマンドでは、インターフェイスで IGMP と CGMP がイネーブ</u> ルにされていて、PIM が稼働していることが示されています。
- show ip mroute コマンドでは、ルータには 239.10.10.10 の(ソース、グループ)エントリが あり、発信元が 192.168.50.50(トラフィック ジェネレータ)であることが示されています 。 発信インターフェイスのリスト(Outgoing interface list)が空(Null)であることに注意してください。これは、このルータが、実際にはそのインターフェイス間でマルチキャスト ル ーティングを実行していないためです。実行しているサービスは、VLAN 50 での IGMP の加

入と脱退の監視と、スイッチへの CGMP メッセージの送信だけです。 次の出力は、VLAN 50 でグループ アドレス 239.10.10.10 に対してトラフィック ジェネレータが 転送していながら、スイッチでは受信側がないという場合に、Catalyst 4003 スイッチで採取した ものです。

4003> (enable) show cgmp leave

CGMP: enabled CGMP leave: enabled 4003> (enable) show multicast router Port Vlan 50 3/1 Total Number of Entries = 1 '*' - Configured '+' - RGMP-capable 4003> (enable) show multicast group VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs / [Protocol Type] _____ _____ _ _ _ _ 01-00-5e-00-01-28 50 3/1 01-00-5e-0a-0a-0a 50 3/1

Total Number of Entries = 2 4003> (enable)

太字の出力に注意してください。

- show cgmp leave 出力には、スイッチで CGMP と CGMP fastleave がイネーブルにされてい ることが示されています。
- show multicast routerコマンドは、スイッチがVLAN 50(4908G-L3)のポート3/1で1つのマルチ キャストルータを認識していることを示します。
- show multicast groupコマンドは、スイッチがVLAN 50のMACアドレス01-00-5e-0a-0a-0a(239.10.10.10がマップするマルチキャストMACアドレス)宛てのトラフィックを、マルチ キャストルータポートのポート3/1だけに制限していることを示しています。
- ここで、ホストAとホストBをグループアドレス239.10.10.10のマルチキャスト受信側として設定 します。これは、ip igmp join-groupインターフェイス設定コマンドを使用して行います。

Host A (FastEthernet13 インターフェイスに接続されている Catalyst 2948G-L3)

HostA# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. HostA(config)# interface fastethernet13 HostA(config-if)# ip igmp join-group 239.10.10.10 HostA(config-if)# ^Z HostA# show ip igmp group IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter 239.10.10.10 FastEthernet13 00:00:05 never 192.168.50.13 HostA#

Host B(Ethernet1/0 インターフェイスに接続されている Cisco 7000)

HostB(config-if)# ip igmp join-group 239.10.10.10 HostB(config-if)# ^Z HostB# show ip igmp group IGMP Connected Group Membership Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter 239.10.10.10 Ethernet1/0 00:00:10 never 192.168.50.75 HostB#

次の出力は、Host A と Host B がマルチキャスト グループ 239.10.10.10 に加入した後で Catalyst 4003 から得られたものです。

 4003> (enable) show multicast group

 VLAN
 Dest MAC/Route Des
 [CoS]
 Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

 --- --- --- 3/1

 50
 01-00-5e-0a-0a-0a
 3/1,3/3,3/12

Total Number of Entries = 2 4003> (enable)

今回は、スイッチが VLAN 50 のポート 3/3(Host A)およびポート 3/12(Host B)に、トラフィ ック 01-00-5e-0a-0a-0a(239.10.10.10)へのトラフィックを転送していることが分かります。

ここで、Host A がマルチキャスト グループから脱退します。

HostA# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. HostA(config)# interface fastethernet13 HostA(config-if)# no ip igmp join-group 239.10.10.10 HostA(config-if)# ^Z HostA# スイッチによって、ポート 3/3 が 01-00-5e-0a-0a 宛てのマルチキャスト転送テーブルから削 除されます。

50	01-00-5e-0a-0a-0a		3/1,3/12				
50	01-00-5e-00-01-28		3/1				
VLAN	Dest MAC/Route Des	[CoS]	Destination	Ports	or VCs \slash	[Protocol	Type]
4003>	(enable) show multicas	st grou	<u>p</u>				

Total Number of Entries = 2 4003> (enable)

ここで、トラフィック ジェネレータが新たに 1 Mbps のマルチキャスト ストリームを 239.85.85.85(MAC アドレス 01-00-5e-55-55)宛てに送信し始めます。 図 2 を参照してくだ さい。

図 2 : CGMP 例 パート 2



次の出力では、Catalyst 4908G-L3 のマルチキャスト ルーティング テーブルを示しています。

4908g-13# show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT X - Proxy Join Timer Running Outgoing Interface Flags: H - Hardware switched Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.85.85.85), 00:01:35/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DP Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (192.168.50.50, 239.85.85.85), 00:01:36/00:01:23, flags: PT Incoming interface: GigabitEthernet1, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (*, 239.10.10.10), 00:01:36/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DP Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (192.168.50.50, 239.10.10.10), 00:01:36/00:01:23, flags: PT Incoming interface: GigabitEthernet1, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null 4908g-13# 各マルチキャスト ストリームについて、(S,G) および (*,G) のエントリがあることに注意してく ださい。 Catalyst 4003 の場合、マルチキャスト転送テーブルは次のようになります。

4003>	(enable) show multicas	st grou	þ					
VLAN	Dest MAC/Route Des	[CoS]	Destination	Ports	or	VCs /	[Protocol	Type]
50	01-00-5e-00-01-28		3/1					
50	01-00-5e-0a-0a-0a		3/1,3/12					
50	01-00-5e-55-55-55		3/1					

Total Number of Entries = 3 4003> (enable)

このスイッチには、VLAN 50、ポート 3/1 の 01-00-5e-55-55-55 に対するエントリが追加されて いることに注意してください。

これで、ip igmp join-group 239.85.85.85 インターフェイス設定コマンドを使用して、Host A と Host B の両方が 239.85.85.85 のグループに加入したことになります。Host A と Host B がグルー プに加入した後、このスイッチのマルチキャスト転送テーブルは、次のようになります。

 4003> (enable) show multicast group

 VLAN
 Dest MAC/Route Des
 [CoS]
 Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

 --- ---- ----

 50
 01-00-5e-00-01-28
 3/1

 50
 01-00-5e-0a-0a-0a
 3/1,3/12

 50
 01-00-5e-55-55
 3/1,3/3,3/12

Total Number of Entries = 3

4003> (enable)

VLAN 50 の 01-00-5e-55-55-55 に対するエントリに、3/3 と 3/12 が追加されたことに注意してく ださい。

IGMP スヌーピングを使用した設定

この例では、マルチキャストの送信側と受信側がすべて同じ VLAN 上にある、別の基本的なネットワーク環境を示しています。目的とする動作は、これらのスイッチ上でのマルチキャストの転送を、そのマルチキャスト ストリームを要求しているポート宛てだけに限定することです。

この例のネットワークトポロジを図3に示します。

図 3: IGMP スヌーピング 例 パート 1



トラフィック ジェネレータは、マルチキャスト UDP パケットの 1 Mbps のストリームを、VLAN 50 のグループ アドレス 239.10.10.10 (Catalyst 6009 のポート 3/13)に送信しています。

4908G-L3 ルータは、Catalyst 6009 のポート 1/1 に接続されています。このリンクは、VLAN ト ランクとして設定されています。GigabitEthernet1.50 サブインターフェイスには、次の設定が適 用されます(このルータではインターフェイス経由でのマルチキャスト トラフィックのルーティ ングは行っていないので、グローバルに設定されている ip multicast-routing コマンドはない点に 注意してください)。

interface GigabitEthernet1.50 encapsulation isl 50 ip address 192.168.50.11 255.255.255.0 ip pim dense-mode レイヤ2スイッチで IGMP スヌーピング

レイヤ 2 スイッチで IGMP スヌーピングしか使用していない場合は、ip cgmp インターフェイス 設定コマンドが不要であることに注意してください。

Catalyst 6009 スイッチと Catalyst 5509 スイッチでは、IGMP スヌーピングと IGMP fastleave が イネーブルにされています (<u>set igmp enable と set igmp fastleave enable</u>)。 、ポート 4/1 のトランク リンクを経由して、Catalyst 5509 のポート 2/1 へ接続されています。

この例には、2 つのホスト(マルチキャスト受信側)があります。Host A は、VLAN 50 のポート 3/37 で Catalyst 6009 に接続されています。Host B は、VLAN 50 のポート 3/9 で Catalyst 5509 に接続されています。CGMP の例と同様に、これらのホストは、実際にはルータであり、端末と して設定されています(つまり、ルーティングや、それに類似した機能は設定されていません)。Host A には IP アドレス 192.168.50.13/24 に設定されたインターフェイスがあり、Host B には IP アドレス 192.168.50.75/24 に設定されたインターフェイスがあります。この例の後の方 で、ip igmp join-group インターフェイス設定コマンドを使用して、これらのホストをマルチキャ スト グループに加入させます。

次の出力は、VLAN 50 でグループ アドレス 239.10.10.10 に対してトラフィック ジェネレータが 転送していながら、スイッチでは受信側がないという場合に、Catalyst 4908G-L3 で採取したも のです。

4908g-13#	show ip pim interface				
Address	Interface	Version/Mode	Nbr Count	Query Intvl	DR
192.168.5	0.11 Gi1.50	v2/Dense	0	30	192.168.50.11
4908g-13#	show ip igmp interface	gig1.50			
Gil.50 is	up, line protocol is up				
Interne	t address is 192.168.50.	11/24			
IGMP is	enabled on interface				
Current	IGMP version is 2				
CGMP is	disabled on interface				
IGMP qu	ery interval is 60 secon	ds			
IGMP qu	erier timeout is 120 sec	onds			
IGMP ma	x query response time is	10 seconds			
Last me	mber query response inte	rval is 1000 ms			
Inbound	IGMP access group is no	t set			
IGMP ac	tivity: 3 joins, 2 leave	S			
Multica	st routing is enabled on	interface			
Multica	st TTL threshold is 0				
Multica	st designated router (DR) is 192.168.50.1	1 (this	system	ı)
IGMP qu	erying router is 192.168	.50.11 (this syst	em)		
Multica	st groups joined: 224.0.	1.40			
queue_cou	nter 85 periodic_counter	4777 dmvrp_count	er 0 ti	mer_cou	ter 4777 astray
0					
4908g-13#	show ip mroute				
IP Multic	ast Routing Table				

Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT X - Proxy Join Timer Running Outgoing Interface Flags: H - Hardware switched Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.10.10.10), 00:02:10/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DP Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (192.168.50.50, 239.10.10.10), 00:02:11/00:00:48, flags: PT Incoming interface: GigabitEthernet1.50, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null 4908g-13#

次に、太字の出力の詳細を説明します。

- show ip pim interface 出力には、IP アドレス 192.168.50.11 の GigabitEthernet1 インターフ ェイスが PIM dense モード(PIM-DM)で動作していることが示されています。
- show ip igmp interface gig 1.50 コマンドでは、インターフェイスで IGMP がイネーブルに、 CGMP がディセーブルにされていて、PIM が稼働していることが示されています。
- show ip mroute コマンドでは、ルータには 239.10.10.10 の(ソース、グループ)エントリが あり、発信元が 192.168.50.50(トラフィック ジェネレータ)であることが示されています
 。発信インターフェイスのリスト(Outgoing interface list)が空(Null)であることに注意し てください。これは、このルータが、実際にはそのインターフェイス間でマルチキャスト ル ーティングを実行していないためです。実行しているサービスは、VLAN 50 での IGMP の加 入と脱退の監視だけです。

次の出力は、VLAN 50 でグループ アドレス 239.10.10.10 に対してトラフィック ジェネレータが 転送していながら、スイッチでは受信側がないという場合に、Catalyst 6009 スイッチで採取した ものです。

Cat6009> (enable) show multicast protocols status IGMP enabled IGMP fastleave enabled RGMP disabled GMRP disabled Cat6009> (enable) show multicast router Port Vlan

1/1 50

Total Number of Entries = 2 Cat6009> (enable) 次に、太字の出力の詳細を説明します。

• show multicast protocols status 出力には、スイッチで IGMP と IGMP fastleave が有効にされ

<u>ていることが示されています。</u>

- show multicast router コマンドでは、VLAN 50 のポート 1/1 で 1 つのマルチキャスト ルータ (4908G-L3)がスイッチで認識されていることが示されています。
- show multicast group コマンドでは、マルチキャスト ルータ ポートであるポート 1/1 に対し てのみ、VLAN 50 で MAC アドレス 01-00-5e-0a-0a (239.10.10.10 がマッピングされる マルチキャスト MAC アドレス)を宛先とするトラフィックがスイッチで制限されているこ とが示されています。

次の出力は、VLAN 50 でグループ アドレス 239.10.10.10 に対してトラフィック ジェネレータが 転送していながら、スイッチでは受信側がないという場合に、Catalyst 5509 スイッチで採取した ものです。

Cat5509> (enable) show multicast protocols status CGMP disabled IGMP enabled IGMP fastleave enabled RGMP disabled GMRP disabled Cat5509> (enable) show multicast router Port Vlan _____ 2/1 50 Total Number of Entries = 1 '*' - Configured '+' - RGMP-capable Cat5509> (enable) show multicast group VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs / [Protocol Type] _____ -----

Total Number of Entries = 0 Cat5509> (enable) 次に、太字の出力の詳細を説明します。

- show multicast protocols status 出力には、スイッチで IGMP と IGMP fastleave が有効にされていることが示されています。
- show multicast router コマンドでは、VLAN 50 のポート 2/1 で 1 つのマルチキャスト ルータ (6009 スイッチへのトランク)がスイッチで認識されていることが示されています。
- show multicast group コマンドでは、スイッチで認識されているマルチキャスト ルータはないことが示されています。これは、6009 がすでにマルチキャスト トラフィックをこのルータのポートだけに制限しているためです。そのため、5509 は VLAN 50 の MAC アドレス 01-00-5e-0a-0a に宛てられたトラフィックを受信しません。

ここで、**ip igmp join-group 239.10.10.10** インターフェイス設定コマンドを入力して、Host A(VLAN 50 のポート 3/37 で 6009 に接続)をグループ アドレス 239.10.10.10 のマルチキャス ト受信側として設定します。

次の出力は、Host A がマルチキャスト グループ 239.10.10.10 に加入した後で Catalyst 6009 ス イッチから得られたものです。

Cat600)9> (enable)	show mult:	icast g	roup							
VLAN	Dest MAC/Rou	ute Des	[CoS]	Destination	Ports	or	VCs /	′ [Pı	rotocol	Type]	
											-
50	01-00-5e-00-	-01-28		1/1							
50	01-00-5e-0a-	-0a-0a		1/1,3/37							

Total Number of Entries = 2 Cat6009> (enable)

ポート 3/37 が、このマルチキャスト グループに対するマルチキャスト転送テーブルに追加され たことが分かります。Catalyst 5509 の転送テーブルは変更されていません(マルチキャストのエ ントリなし)。これは、Catalyst 6009 では、マルチキャスト トラフィックが 5509 へのトランク リンクを通過することを、まだ阻止しているためです。

ここで、ip igmp join-group 239.10.10.10 インターフェイス設定コマンドを入力して、Host B(VLAN 50 のポート 3/9 で 5509 に接続)をグループ アドレス 239.10.10.10 のマルチキャスト 受信側として設定します。

次の出力は、Host B がマルチキャスト グループ 239.10.10.10 に加入した後で Catalyst 6009 ス イッチから得られたものです。

Total Number of Entries = 2 Cat6009> (enable)

Catalyst 6009 で、ポート 4/1(Catalyst 5509 へのトランク ポート)が、マルチキャスト グルー プの転送テーブルに追加されたことが分かります。

次の出力は、Host B がマルチキャスト グループ 239.10.10.10 に加入した後で Catalyst 5509 ス イッチから得られたものです。

Total Number of Entries = 1 Cat5509> (enable)

Catalyst 5509 で、マルチキャスト グループ(MAC 01-00-5e-0a-0a-0a)に対するマルチキャスト 転送エントリが追加され、トランク ポート(2/1)と Host B のポート(3/9)が含まれているこ とが分かります。

ここで、Host A がマルチキャスト グループから脱退します(no ip igmp join-group 239.10.10.10 インターフェイス設定コマンドを使用)。

6009 スイッチで、ポート 3/37 が 01-00-5e-0a-0a に対するマルチキャスト転送テーブルから 削除されます。

Cat6009> (enable) **show multicast group** VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs / [Protocol Type] 50 01-00-5e-00-01-28 1/1 50 01-00-5e-0a-0a-0a 1/1,4/1

Total Number of Entries = 2 Cat6009> (enable) 5509 のマルチキャスト転送テーブルは変更されていません。

ここで、トラフィック ジェネレータが新たに 1 Mbps のマルチキャスト UDP パケットを、グル ープ アドレス 239.85.85.85(MAC アドレス 01-00-5e-55-55)に送信し始めます。 図 4 を参 照してください。

図 4: IGMP スヌーピング 例 パート 2



4908G-L3 では、新しいグループ アドレスに対して、(*,G) および (S,G) というエントリを作成します。

4908g-13# show ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT X - Proxy Join Timer Running Outgoing Interface Flags: H - Hardware switched Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.85.85.85), 00:00:37/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DP Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (192.168.50.50, 239.85.85.85), 00:00:38/00:02:21, flags: PT Incoming interface: GigabitEthernet1.50, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null (*, 239.10.10.10), 00:13:44/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DJC Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: GigabitEthernet1.50, Forward/Dense, 00:13:44/00:00:00 (192.168.50.50, 239.10.10.10), 00:00:38/00:02:21, flags: PCT Incoming interface: GigabitEthernet1.50, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Null

6009 では、新しいマルチキャスト MAC アドレスに対する送信元だけの転送エントリを作成します。これには、VLAN 50 にあるマルチキャスト ルータ ポート(1/1)だけが含まれています。

 t6009> (enable) show multicast group

 VLAN
 Dest MAC/Route Des
 [CoS]
 Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

 --- --- --- ---

 50
 01-00-5e-00-01-28
 1/1

 50
 01-00-5e-0a-0a-0a
 1/1,4/1

 50
 01-00-5e-55-55
 1/1

Total Number of Entries = 3 Cat6009> (enable)

これで、ip igmp join-group 239.85.85.85 インターフェイス設定コマンドを使用して、Host A と Host B の両方が 239.85.85.85 のグループに加入したことになります。

次の出力は、Host A と Host B がマルチキャスト グループ 239.85.85.85 に加入した後で Catalyst 6009 から得られたものです。

Total Number of Entries = 3 Cat6009> (enable)

スイッチで VLAN 50 の 01-00-5e-55-55 に対するエントリに、ポート 3/37(Host A)と 4/1(5509 へのトランク)が追加されたことに注意してください。

次の出力は、Host A と Host B がマルチキャスト グループ 239.85.85.85 に加入した後で Catalyst 5509 から得られたものです。

Cat5509> (enable) **show multicast group** VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs / [Protocol Type] 50 01-00-5e-0a-0a 2/1,3/9 50 01-00-5e-55-55 2/1,3/9

Total Number of Entries = 2 Cat5509> (enable)

スイッチで VLAN 50 の 01-00-5e-55-55-55 に対するエントリが追加され、ポート 2/1(6009 へのトランク)とポート 3/9(Host B)が追加されたことが分かります。

<u>IGMP スヌーピング クエリア機能を使用した設定</u>

これまでの説明で、送信側と受信側が同じ VLAN 上にあり、マルチキャスト トラフィックをその 関連する受信者だけに送られるようにする場合には、その VLAN に対応するルータ インターフェ イスで PIM が有効にされており、CGMP または IGMP スヌーピングを使用する必要がありまし た。

しかし、Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチの CatOS バージョン 7.1 からは、IGMP スヌーピ

ング クエリアという新しい機能が導入されました。この機能により、他の VLAN へはマルチキャ スト トラフィックが送信されないという理由で PIM および IGMP が設定されていない VLAN で 、IGMP スヌーピングが使用できるようになります。送信側と受信側の間で、マルチキャスト ト ラフィックを送りたい VLAN 上にマルチキャスト ルータがない場合は、IGMP スヌーピング クエ リア機能を有効にして、この設定が正しく動作するようにする必要があります。

ある VLAN に対して IGMP クエリア機能が設定されている場合は、スイッチが IGMP の通常のク エリを 125 秒ごとに送信し、また、他のスイッチから送られる通常のクエリを受信します。ある VLAN に対して IGMP クエリアを有効にしているスイッチが複数ある場合は、どのスイッチにク エリアの役割を続けさせるかを決めるための選択が行われます。選択されなかったスイッチは、 タイマーを起動し、その時間内にクエリーを受信できなかった場合には、新しいクエリアの再選 択を行います。

この機能のテストには、2 台の Catalyst 6000 スイッチを使用しています。そのうち、1 台は CatOS ソフトウェア バージョン 8.1(3) を、もう 1 台は CatOS ソフトウェア バージョン 7.6(2a) を実行しています。トポロジは次のとおりです。





送信側と受信側は、すべて VLAN 9 上にあります。IGMP クエリアは、両方のスイッチで有効に されています。

Didju (enable) **set igmp querier enable 9** IGMP querier is enabled for VLAN(s) 9

Cust (enable) set igmp querier enable 9 IGMP querier is enabled for VLAN(s) 9 この機能が動作するには、この設定ですでに十分ですが、いくつか細かい調整をする必要があり ます。

Cust (enable) set igmp querier 9 ? qi Query Interval for the vlan(s) oqi Other Querier Interval for the vlan(s) デフォルトでは 125 秒の Query Interval は、クエリアに選出されたスイッチが一般的 IGMP クエ リを送出する頻度を指定します。

デフォルトでは 300 秒の Other Querier Interval は、非クエリア ステートにあるスイッチがクエ

リア スイッチからの一般的 IGMP クエリを待機する時間数を指定します。設定した時間間隔内に 、選択されたクエリア スイッチから通常のクエリーを受信できなかった場合は、クエリア スイッ チの次の候補が、クエリア スイッチになります。この仕組みは、「デッド タイマー」と同様です 。

両方のスイッチでの IGMP クエリアの現在の状態を調べるには、次のようにします。

Cust (enable) show igmp querier information 9 VLAN Querier State Query Tx Count QI (seconds) OQI (seconds) _____ _____ 9 QUERIER 4 125 300 Cust (enable) Didju (enable) show igmp querier information VLAN Querier Address Querier State Query Tx Count QI (sec) OQI (sec) ---- ------ ------ ------0 9 NON-QUERIER 125 0.0.0.0 300 Didju (enable)

上記の出力から、「Cust」というスイッチがクエリアに選出され、クエリ間隔が125秒、非クエ リアの「dead timer」が300秒であることがわかります。

この例では、マルチキャスト発信元がグループ 239.10.10.10 にトラフィックを送信してしますが 、これはレイヤ 2 の MAC アドレス **01-00-5E-0A-0A-0A** に対応しています。

ここで、IGMP によってマルチキャスト グループに追加されたポートを確認します。

Cust (enable) **show multicast group** VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs / [Protocol Type] 9 01-00-5e-0a-0a 3/13-14 Total Number of Entries = 1 Cust (enable)

!--- Port 3/13 connects to PC 2 and 3/14 to Didju.

show multicast router コマンドでは、IGMP クエリを実行中のルータの場所が表示されます。

Custでは、次のように IGMP クエリアに選出されたスイッチからの出力はありません。

Cust (enable) **show multicast router** Port Vlan

Total Number of Entries = 0

'*' - Configured '+' - RGMP-capable '#' - Channeled Port '\$' - IGMP-V3 Router '@' - IGMP-Querier Router Cust (enable) **2つ目のスイッチ Didju では、次のように表示されます。**

Didju (enable) **show multicast router** Port Vlan ______2/7 @ 9

Total Number of Entries = 1 '*' - Configured

- '+' RGMP-capable
- '#' Channeled Port
- '\$' IGMP-V3 Router
- '@' IGMP-Querier Router

Didju (enable)

ここでは、マルチキャスト ルータ ポートはポート 2/7(Cust に接続するポート)で、'@' 記号で 示されています。これは、IGMP クエリア機能が使用中であることを示しています。

関連情報

- Catalyst 5000 ファミリ スイッチでのマルチキャスト サービスの設定、リリース 5.5
- IP マルチキャスト ルーティングの設定、Cisco IOS リリース 12.2
- ・ <u>キャンパス ネットワークにおけるマルチキャスト: CGMP および IGMP スヌーピング</u>
- LAN 製品に関するサポート ページ
- LAN スイッチングに関するサポート ページ
- <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>