

# SR-682173131:RV320インバウンドアクセスコントロールリスト(ACL)が機能していない

## 要約

特定のホストまたはネットワークからのトラフィックを許可するようにアクセスコントロールリスト(ACL)を設定し、ブロックACLを他のホストに設定すると、ブロックACLは許可されると想定されるトラフィックをブロックします。これは、Allow ACLが最初にオーダーされた場合でも発生します。

### 指定日

2017年4月18日

## 解決日

May 9, 2017

## 影響を受ける製品

RV320	1.3.2.02

## 問題の説明

着信ACLがルータで動作していない。Allow ACLは1つのホストに最初に設定され、Block ACLはネットワーク内の他のホストをブロックするように最後に設定されます。Allow ACLは、ブロックACLが設定されるまで機能します。

## 回避策

ルータのファームウェアを以前のバージョンにダウングレードします。