ワイヤレスアクセスポイントのファームウェア のアップグレード

目的

新しいファームウェアリリースは、以前のファームウェアバージョンからの改良です。アップグ レードを行うと、ネットワークデバイスのパフォーマンスを向上させることができます。ファー ムウェアファイルは、次の方法でダウンロードできます。

- Trivial File Transfer Protocol(TFTP):通常、ソフトウェアのアップグレードやコンフィギュレ ーションファイルの配布に使用されるUser Datagram Protocol(UDP)ファイル転送プロトコル です。TFTPクライアントを使用すると、ファイルがTFTPサーバからダウンロードされます
- Hypertext Transfer Protocol(HTTP)/Secure Sockets(HTTP/HTTPS): これらのプロトコルは、 Webブラウザを使用してファイルを転送します。

このドキュメントでは、HTTP/HTTPSクライアントまたはTFTPサーバを介してワイヤレスアク セスポイント(WAP)のファームウェアをアップグレー<u>ドする方法</u>について<u>説明します</u>。

ヒント:ファームウェアをアップグレードする場合は、アップグレードプロセス中の中断を避け るために、コンピュータで有線インターネット接続を使用することをお勧めします。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- •WAP121 | 1.0.6.5 (最新のダ<u>ウンロード</u>)
- •WAP131 | 1.0.2.8 (最新のダウンロード)
- •WAP150 | 1.0.1.7 (最新のダウンロード)
- •WAP321 | 1.0.6.5 (最新のダウンロード)
- •WAP351 | 1.0.2.8 (最新のダウンロード)
- •WAP361 | 1.0.1.7 (最新のダウンロード)
- •WAP371 | 1.3.0.3 (最新のダウンロード)
- •WAP551 | 1.2.1.3 (最新のダウンロード)
- •WAP561 | 1.2.1.3 (最新のダウンロード)

Upgrade Firmware

アップグレードプロセスを開始する前に、上記の適切なリンクを使用して、シスコのWebサイト からデバイスの最新ファームウェアをダウンロードしていることを確認してください。

HTTP/HTTPSによるファームウェアアップグレード

注:使用されるイメージは、例としてWAP131のものです。

ステップ1:アクセスポイントのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)にログインし、[Administration] > [Manage Firmware]を選択します。

2	Administration
	System Settings
	User Accounts
	Time Settings
	Log Settings
	Email Alert
	LED Display
	HTTP/HTTPS Service
	Management Access Control
	Manage Firmware
	Manage Configuration File
	Reboot
	Discovery - Bonjour
	Packet Capture
	Support Information

ステップ2:[Manage Firmware]領域で、[Transfer Method]として[**HTTP/HTTPS**]オプションボタン を選択します。

注:製品ID(PID VID)とアクティブおよび非アクティブのファームウェアバージョンが表示されま す。ファームウェアがアップグレードされると、以前のバージョンが非アクティブなファームウ ェアバージョンとして保存されます。これらのファームウェアバージョンはデバイスに保存され るため、アクティブなファームウェアをいつでも交換できます。

Manage Firmware		
PID VID:		WAP131-A-K9 V01
Active Firm	nware Version:	1.0.0.39
Inactive Fi	rmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
Transfer M	lethod:	HTTP/HTTPS TFTP
Source File	e Name:	Choose File No file chosen
Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not aborted. When the process is complete the access point will restart and result		
Upgrade		

ステップ3:[Choose File]をクリックし、以前にダウンロードしたファームウェアイメージファイ ルを探します。

注:指定するファームウェアアップグレードファイルは.tarファイルである必要があります。これ らのタイプのファイルは機能しないため、アップグレードに.binやその他のファイル形式を使用 しないでください。ファイル名に次の文字を使用することはできません:スペースと特殊文字を 含めます。

Manage Firmware	
PID VID:	WAP131-A-K9 V01
Active Firmware Version:	1.0.0.39
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
Transfer Method:	 HTTP/HTTPS TFTP
Source File Name:	Choose File WAP351_WAP10.1.4.tar
Note: Uploading the new fin aborted. When the process	rmware may take several minutes. Please do not refresh is complete the access point will restart and resume no
Upgrade	

ステップ4:[Upgrade]をクリックします。

注:新しいファームウェアのアップロードには数分かかることがあります。新しいファームウェ アのアップロード中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。更新 しないと、ファームウェアのアップロードが中止されます。プロセスが完了すると、WAPが再起 動し、通常の動作が再開されます。場合によっては、アップグレード完了後にページを手動で更 新する必要があります。ログインページが6分後に表示されない場合は、Webブラウザを更新し ます。

Γ	Manage Firmware		
	PID VID:	WAP131-A-K9 V01	
	Active Firmware Version:	1.0.0.39	
	Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image	
	Transfer Method:	HTTP/HTTPS TFTP	
	Source File Name:	Choose File WAP351_WAP10.1.4.tar	
	Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refrest aborted. When the process is complete the access point will restart and resume no		
	Upgrade		

ステップ5:[OK]をクリックして続行します。



ステップ6:アップグレードプロセスの進行状況が表示されます。

Manage Firmware
The new software has been successfully uploaded to the AP.
The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.
The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.
This process will take approximately 6 minutes.
Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.
If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.
Please wait, upgrade in progress:

ステップ7:ファームウェアのアップグレードが成功したかどうかを確認するには、Webベース のユーティリティにログインし、[**Administration] > [Manage Firmware]を選択します。**[Manage Firmware]領域の[Active Firmware Version]にアクティブイメージが表示されます。

Manage Firmware	
PID VID:	WAP131-A-K9 V01
Active Firmware Version:	1.0.1.4
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
Transfer Method:	 HTTP/HTTPS TFTP
Source File Name:	Choose File No file chosen
Note: Uploading the new fir aborted. When the process	rmware may take several minutes. Please do not re is complete the access point will restart and resum
Upgrade	

これで、HTTP/HTTPSを使用してファームウェアが正常にアップグレードされました。

TFTPによるファームウェアアップグレード

<u>ステップ1:アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[Administration] > [</u> <u>Manage Firmware]</u>を選択します。

 Administration 		
System Settings		
User Accounts		
Time Settings		
Log Settings		
Email Alert		
LED Display		
HTTP/HTTPS Service		
Management Ac	cess Control	
Manage Firmwa	re	
Manage Configu	ration File	
Reboot		
Discovery - Bonj	jour	
Packet Capture		
Support Informa	tion	

ステップ2:[Transfer Method]として**[TFTP]**オプションボタンをクリックします。

Manage Firmware	
PID VID:	WAP131-A-K9 V01
Active Firmware Version:	1.0.0.39
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
Transfer Method:	 HTTP/HTTPS TFTP
Source File Name:	/share/builds/ap/WAP (Range
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ステップ3:[Source File Name]フィールドにソースファイル*名を入力*します。文字の制限は1 ~ 256で、イメージを含むディレクトリへのパスも含まれます。

注:指定されるファームウェアアップグレードファイルは.tarファイルである必要があります。ア ップグレードに.binファイルや他の形式のファイルを使用しないでください。これらのタイプの ファイルは機能しません。ファイル名に次の文字を含めることはできません:スペースと特殊文 字を含めます。

Manage Firmware				
PID VID:	WAP131-A-K9 V01			
Active Firmware Version:	1.0.0.39			
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image			
Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP			
Source File Name:	/share/builds/ap/WAP (Range			
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

ステップ4:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバのIPv4アドレスを入力します。

注:次の例では、IPアドレス192.168.1.2を使用しています。

	Manage Firmware	
	PID VID:	WAP131-A-K9 V01
	Active Firmware Version:	1.0.0.39
	Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
	Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP
l	Source File Name:	/share/builds/ap/WAP (Range
	TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ステップ5:[Upgrade]をクリ**ックします**。

Manage Firmware			
PID VID:	WAP131-A-K9 V01		
Active Firmware Version:	1.0.0.39		
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image		
Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP		
Source File Name:	/share/builds/ap/WAP (Rar	ng	
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2 (XXXX)	XXX	
Note : Uploading the new software may take several min will restart and resume normal operation.			
Upgrade			

注:新しいファームウェアのアップロードには数分かかることがあります。新しいファームウェ アのアップロード中は、ページを更新したり、別のページに移動したりしないでください。更新 しないと、ファームウェアのアップロードが中止されます。プロセスが完了すると、WAPが再起 動し、通常の動作が再開されます。場合によっては、アップグレード完了後にページを手動で更 新する必要があります。ログインページが6分後に表示されない場合は、Webブラウザを更新し ます。

ステップ6:[**OK**]をクリックし**て続行**してください。



ステップ7:アップグレードプロセスの進行状況が表示されます。



ステップ8:ファームウェアのアップグレードが成功したかどうかを確認するには、Webベース のユーティリティにログインし、[**Administration] > [Manage Firmware]を選択します。**[Manage Firmware]領域の[Active Firmware Version]にアクティブイメージが表示されます。

Manage Firmware		
PID VID:	WAP131-A-K9 V01	
Active Firmware Version:	1.0.1.4	
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image	
Transfer Method:	 HTTP/HTTPS TFTP 	
Source File Name:	Choose File No file chosen	
Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not re aborted. When the process is complete the access point will restart and resum		
Upgrade		

これで、TFTPサーバを介してファームウェアが正常にアップグレードされました。

WAPのファームウェアのアップデートの詳細については、次の項目を参照してください。

WAP121およびWAP321アクセスポイントでのファームウェアアップグレードWAP125のファームウェアのアップグレードWAP 131でのファームウェアアップグレードWAP371でのファームウェアアップグレードWAP551およびWAP561アクセスポイントのファームウェアのアップグレードWAP121およびWAP321アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページWAP131およびWAP351アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページWAP150アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページWAP371アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ

<u>WAP551およびWAP561アクセスポイントに関するすべての記事へのリンクを含む製品ページ</u>