

# ASA INVALID\_NICNUM 오류 문제 해결 TechNote

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[오류:nic\\_get\\_channel:잘못된 NICNUM](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance) 8.4(2) 이상을 실행할 때 나타날 수 있는 INVALID\_NICNUM 오류에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco ASA(Adaptive Security Appliance)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

### 표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

## [오류:nic\\_get\\_channel:잘못된 NICNUM](#)

### 문제

ASA 8.4(2) 이상을 실행할 때 ASA는 다음과 유사한 콘솔 메시지로 인쇄될 수 있습니다.

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275
```

또는

```
nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3
```

참고: 16진수 값과 NIC 번호가 변경될 수 있습니다.

## [솔루션](#)

이 문제는 코스메틱이며 `snmp-server` 명령이 ASA에 구성될 때 트리거됩니다.

이러한 Cisco 버그 ID는 해당 플랫폼에서 이 문제를 추적하는 데 사용됩니다.

- [5505만 CSCtq96332\(등록된 고객만 해당\)](#) —ASA 5505는 콘솔에 "INVALID\_NICNUM" 메시지를 기록합니다(이 문제는 버전 8.4(2)2 이상에서 해결됨).
- [5505가 아님 CSCtr83349\(등록된 고객만 해당\)](#) —ASA는 콘솔에 "INVALID\_NICNUM" 메시지를 기록합니다(이 문제는 버전 8.4(2)6 이상에서 해결됨).

## [관련 정보](#)

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)